osk HTH

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61 464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 111/58
10.6.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 111/58: Laskutelinetukien tarkastus

Koskee: Lentokonetyypit Piper E-2, J-2, J-3, L-4, PA-12, PA-18 ja PA-20.

Viite: Lui I 169; 2103; 6/2 1958.

Suoritettava: Ensitilassa. Senjälkeen tarkastettava seuraavasti:

a) Suksille asennettuna päivittäinen tarkastus.

b) Pyörille asennettuna tarkastus 100 tunnin välein.

Toimenpiteen syyt: Useissa tapauksissa on todettu murtumia laskutelineen etumaisessa tuessa. Murtumat alkavat em. tuen ja pyörän akselin jatkeen välisen vahvikkeen hitsaussaumasta. Syynä murtumiin tuntuu olevan suksikäytöstä aiheutuva tukeen kohdistuva väännö.

Toimenpide: Poistetaan verhous laskutelineen alempien liitoskohtien ympäriltä ja suoritetaan kriitillisten kohtien perusteellinen tarkastus. Mikäli murtuman alkuja havaitaan on korjaus suoritettava hyväksytyssä korjaamossa. Uudelleen verhoilu suoritetaan siten, että ko. hitsaussauma jää näkyviin, jolloin sen ympäristö on helppo tarkastaa yllämainittuina ajankohtina.

JKS/RR

8833—57.