

**LENTOKONEET - L**

Q

|      |                                              |   |  |
|------|----------------------------------------------|---|--|
| 3175 | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen | X |  |
|------|----------------------------------------------|---|--|

**Alpha Aviation Concept Ltd.****HR200/120()**

|      |                                        |          |               |
|------|----------------------------------------|----------|---------------|
| 5220 | Ohjaamon väliseinä                     | 29062007 | DCA/R2000/38  |
| 5224 | Akun korjaus                           | X        | DCA/R2000/11  |
| 5225 | Moottorin kiinnityselimien lentoaika   | 5000H    | DCA/R2000/06  |
| 5227 | Siivekkeiden kulmavivun tarkastus      | X        | DCA/R2000/36  |
| 5228 | Kaasuttimen polttoaineletkun tarkastus | 29062006 | DCA/R2000/17  |
| 5229 | Istuinvöiden kiinnityslenkin muutos    | X        | DCA/R2000/18  |
| 5259 | Siipisalkojen tarkastus                | 24KK     | DCA/2000/37A  |
| 5492 | Öljyputkien ja -letkujen vaihto        | 30042012 | DCA/R2000/40  |
| 5501 | Ilmasuodattimen tarkastus              | 11072012 | DCA/R2000/41  |
| 5563 | Magneeton valintakytkimen tarkastus    | 30042014 | DCA/R2000/42  |
| 5573 | Imukomun ja -putkien tarkastus         | 100H     | DCA/R2000/25A |

**American Champion Aircraft Corp.****7ECA**

|      |                            |        |              |
|------|----------------------------|--------|--------------|
| 5177 | Ohjainvajereiden tarkastus | X      | AD2005-24-10 |
| 5410 | Takaistuimen tarkastus     | (100H) | AD2009-22-02 |

**8KCAB**

|      |                            |        |              |
|------|----------------------------|--------|--------------|
| 5177 | Ohjainvajereiden tarkastus | X      | AD2005-24-10 |
| 5410 | Takaistuimen tarkastus     | (100H) | AD2009-22-02 |

**ASI Aviation****Cessna F150()**

|         |                                                  |           |              |    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5067    | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |    |
| 5383 -2 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

**Cessna F152**

|         |                                                  |           |              |    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5383 -2 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

**Cessna F172()**

|      |                                                  |           |              |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 5067 | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |
| 5331 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |
| 5364 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |
| 5461 | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |

**Cessna F182()**

|         |                                                          |           |               |    |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|
| 5330 -1 | SMA. Moottorin imuilmaletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077 | 50H       | EASA2008-0078 | R1 |
| 5331    | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02  |    |
| 5364    | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10  |    |
| 5461    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09  |    |
| 5494 -1 | Turboahtimen letkujen vaihto                             | 02052012  | EASA2012-0075 | R1 |

**Cessna FA150()**

|         |                                                  |           |              |    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5383 -2 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

**Cessna FA152**

|         |                                                  |           |              |    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5383 -2 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

**Cessna FR172()**

|      |                                                  |           |              |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 5067 | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |
| 5331 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |
| 5364 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |
| 5461 | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |

**F406**

|         |                                              |          |                  |
|---------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 5165    | Siivekekorvakkeiden tarkastus                | 19022006 | F-2005-177       |
| 5201    | Radiovarustuksen pääkytkin                   | X        | EASA2006-0134    |
| 5293    | Laskutelineen varausotto                     | X        | EASA2007-0190    |
| 5388    | Laskutelineen varausotto                     | 02112009 | EASA2009-0128    |
| 5508    | Korkeusperäsimen työntötangot                | 11012013 | EASA2012-0164    |
| 5515    | Nokkatelineen kiinnityskorvake               | 07112012 | EASA2012-0202    |
| 5592 -1 | Sivuperäsinpolkimien vääntöputkien tarkastus | X        | EASA2015-0159 R1 |

**CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)****DR253**

|      |                                                |          |               |
|------|------------------------------------------------|----------|---------------|
| 5485 | Öljyputkien ja -letkujen vaihto tulenkestäviin | 01042012 | EASA2012-0018 |
| 5561 | Magneeton valintakytkimen tarkastus            | 18042014 | EASA2014-0003 |
| 5569 | Imukomun ja -putkien tarkastus                 | 110 H    | EASA2014-0155 |

**Cirrus Design Coporation****SR22-()**

|      |                                |          |              |
|------|--------------------------------|----------|--------------|
| 5309 | Vedenpoistoreikien asentaminen | 03012008 | AD2007-24-13 |
| 5343 | Matkustamon ovi                | 03022009 | AD2008-14-13 |

**Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l****P2002-JF**

|      |                           |          |               |
|------|---------------------------|----------|---------------|
| 5504 | Päälaskutelineen mutterit | 10082012 | EASA2012-0113 |
| 5521 | Trimmilaipan korvake      | 100FH    | EASA2013-0019 |

**CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)****112**

|      |                                  |           |              |
|------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 5488 | Korkeusperäsimen salon tarkastus | 12KK/150H | AD2012-02-10 |
|------|----------------------------------|-----------|--------------|

**de Havilland Support Ltd****Beagle Pup B.121**

|      |                                   |      |             |
|------|-----------------------------------|------|-------------|
| 5159 | Polkimien vääntöputkien tarkastus | 100H | G-2005-0030 |
|------|-----------------------------------|------|-------------|

**Diamond Aircraft Industries GmbH****DA40()**

|         |                            |          |                  |
|---------|----------------------------|----------|------------------|
| 5192    | Polttoaineventtiili        | (50H)    | EASA2006-0067    |
| 5335    | Siivekkeiden keinuivut     | X        | EASA2008-0114    |
| 5367    | Nokkatelineen tarkastus    | 100/200H | EASA2009-0016    |
| 5446 -1 | Takaoven lukituskorvake    | 24112011 | EASA2010-0235 R1 |
| 5486 -1 | Turboahtimen letkun vaihto | 10042012 | EASA2012-0024 R1 |
| 5511    | Nopeusmittarin merkinnät   | 21062013 | EASA2012-0180    |
| 5543    | Siipisalon korjaus         | X        | EASA2013-0145    |

**DA42**

|      |                           |   |               |
|------|---------------------------|---|---------------|
| 5538 | Nokkatelineen käyttölaite | X | EASA2013-0121 |
|------|---------------------------|---|---------------|

**DA42NG**

|      |                              |          |               |
|------|------------------------------|----------|---------------|
| 5510 | Päälaskutelineen joustintuet | 18092013 | EASA2012-0174 |
| 5519 | Moottorin imuilmasuodatin    | 01022013 | EASA2012-0269 |
| 5520 | Ilmaputken korjaus           | 04022014 | EASA2013-0018 |

**EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.****PZL-104 Wilga ()**

|      |    |                  |   |               |    |
|------|----|------------------|---|---------------|----|
| 5381 | -1 | Rungon tarkastus | x | EASA2009-0072 | R1 |
|------|----|------------------|---|---------------|----|

**Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH****EA-300()**

|      |  |                         |          |               |    |
|------|--|-------------------------|----------|---------------|----|
| 5050 |  | Rungon pituusjäykisteet | X        | D-1994-043    | R1 |
| 5084 |  | Tuliseinän tiivistys    | 17022005 | D-2004-489    |    |
| 5241 |  | Pituusjäykisteet        | SB       | EASA2006-0281 |    |
| 5394 |  | Kannuspyörän kiinnitys  | 50H      | EASA2009-0160 |    |

**FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG****AS202/18A4**

|      |  |                               |      |                |  |
|------|--|-------------------------------|------|----------------|--|
| 5409 |  | Polttoaineputkien tarkastus   | 500H | EASA2009-0233  |  |
| 5579 |  | Rungon jäykisteiden tarkastus | 12KK | EASA2015-0023- |  |

**Hawker Beechcraft Corporation****Beech C90()**

|      |    |                                |          |              |  |
|------|----|--------------------------------|----------|--------------|--|
| 5064 | -1 | Säätöakselin kiinnitys         | 04102005 | AD2004-17-02 |  |
| 5082 | -1 | Nokkatelineen haarukka         | (200H)   | AD2004-23-02 |  |
| 5097 |    | Polttoaineletkujen vaihto      | X        | AD2005-01-04 |  |
| 5214 |    | Sivuperäsintrimmin vedenpoisto | X        | AD2006-13-10 |  |

**Beechcraft 35-B33**

|      |  |                               |   |              |  |
|------|--|-------------------------------|---|--------------|--|
| 5278 |  | Laskutelineen ylälukituslaite | X | AD2007-08-08 |  |
|------|--|-------------------------------|---|--------------|--|

**Beechcraft A36()**

|      |  |                               |          |              |  |
|------|--|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 5278 |  | Laskutelineen ylälukituslaite | X        | AD2007-08-08 |  |
| 5339 |  | Ylivirtakatkaisimien vaihto   | 06082009 | AD2008-13-17 |  |
| 5414 |  | Olkavöiden tarkastus          | 100FH    | AD2009-25-01 |  |

**Issoire Aviation****CE43**

|      |  |                                   |      |               |  |
|------|--|-----------------------------------|------|---------------|--|
| 5441 |  | Laippavaihteen tarkastus / vaihto | 12KK | EASA2010-0163 |  |
|------|--|-----------------------------------|------|---------------|--|

**WA54**

|      |  |                           |             |            |    |
|------|--|---------------------------|-------------|------------|----|
| 5023 |  | Korkeusvakaimen tarkastus | (110H/12KK) | F-2002-518 | R1 |
|------|--|---------------------------|-------------|------------|----|

**Maule Aerospace Technology Corp.****Maule M-4-210()**

|      |  |                              |          |              |    |
|------|--|------------------------------|----------|--------------|----|
| 5361 |  | Ristiinkytketyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |    |
| 5558 |  | Siipitukien tarkastus        | (24KK)   | AD99-15-18   | R1 |

**Maule M-5-235C**

|      |    |                              |          |              |    |
|------|----|------------------------------|----------|--------------|----|
| 1623 | -1 | Polttoainehanan muutos       | X        |              |    |
| 5361 |    | Ristiinkytketyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |    |
| 5558 |    | Siipitukien tarkastus        | (24KK)   | AD99-15-18   | R1 |

**Maule M-6-235**

|      |    |                              |          |              |    |
|------|----|------------------------------|----------|--------------|----|
| 1623 | -1 | Polttoainehanan muutos       | X        |              |    |
| 5361 |    | Ristiinkytketyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |    |
| 5558 |    | Siipitukien tarkastus        | (24KK)   | AD99-15-18   | R1 |

**Maule M-7-235()**

|      |    |                              |          |              |    |
|------|----|------------------------------|----------|--------------|----|
| 1623 | -1 | Polttoainehanan muutos       | X        |              |    |
| 5361 |    | Ristiinkytketyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |    |
| 5558 |    | Siipitukien tarkastus        | (24KK)   | AD99-15-18   | R1 |

**Maule MX-7-180()**

|      |  |                              |          |              |    |
|------|--|------------------------------|----------|--------------|----|
| 5361 |  | Ristiinkytketyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |    |
| 5558 |  | Siipitukien tarkastus        | (24KK)   | AD99-15-18   | R1 |

**Maule MX-7-235**

|      |                             |          |              |
|------|-----------------------------|----------|--------------|
| 5361 | Ristiinkytetyt ohjauslinjat | 30122008 | AD2008-24-02 |
|------|-----------------------------|----------|--------------|

**McDonnell Douglas****DC3A-()**

|      |                              |          |
|------|------------------------------|----------|
| 2656 | Lento- ja käyntiaikarajoitus | 10051999 |
|------|------------------------------|----------|

**Pilatus Aircraft Ltd.****PC-12/47(E)**

|      |                            |          |               |
|------|----------------------------|----------|---------------|
| 5536 | Sähköasennuksen korjaus    | 11092013 | EASA2013-0114 |
| 5570 | Lentokelpoisuusrajoitukset | X        | EASA2014-0170 |

**PC-6**

|      |                            |   |               |
|------|----------------------------|---|---------------|
| 5571 | Lentokelpoisuusrajoitukset | X | EASA2014-0181 |
|------|----------------------------|---|---------------|

**Piper Aircraft, Inc.****Piper J-2**

|      |                               |            |            |    |
|------|-------------------------------|------------|------------|----|
| 89   | Siivekkeen niittien tarkastus | X          | SAD36      |    |
| 5560 | Siipitukien tarkastus         | 500FH/24KK | AD99-26-19 | R1 |

**Piper J3C-()**

|     |                                        |          |         |
|-----|----------------------------------------|----------|---------|
| 89  | Siivekkeen niittien tarkastus          | X        | SAD36   |
| 463 | Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus | 31121971 | SAD499A |

**Piper PA-18-()**

|      |                                        |            |              |
|------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 463  | Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus | 31121971   | SAD499A      |
| 5584 | Siipitukien tarkastus                  | Read T5584 | AD2015-04-08 |

**Piper PA-18A-()**

|      |                                        |            |              |
|------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 463  | Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus | 31121971   | SAD499A      |
| 5584 | Siipitukien tarkastus                  | Read T5584 | AD2015-04-08 |

**Piper PA-22-()**

|     |                                        |          |         |
|-----|----------------------------------------|----------|---------|
| 463 | Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus | 31121971 | SAD499A |
|-----|----------------------------------------|----------|---------|

**Piper PA-23-250**

|         |                                   |       |              |    |
|---------|-----------------------------------|-------|--------------|----|
| 5099    | Turboahtimen öljysäiliö           | X     | AD2005-01-10 |    |
| 5387 -1 | Matkatavaratilan luukun tarkastus | 1000H | AD2009-13-06 | R1 |
| 5599    | Polttoaineen varoituskilpi        | X     | AD2015-24-05 |    |

**Piper PA-24**

|      |                              |         |              |
|------|------------------------------|---------|--------------|
| 5513 | Vastapainon varren kiinnitin | 500H/5Y | AD2012-17-06 |
|------|------------------------------|---------|--------------|

**Piper PA-25-235**

|      |                       |            |              |
|------|-----------------------|------------|--------------|
| 5584 | Siipitukien tarkastus | Read T5584 | AD2015-04-08 |
|------|-----------------------|------------|--------------|

**Piper PA-28-140**

|      |                                                    |            |               |
|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 5172 | Korkeusperäsimen vastapainon varsi                 | 200h       | EASA2005-0034 |
| 5173 | Siipisalon tarkastus                               | 7V         | EASA2005-0032 |
| 5180 | Päälaskutelineen tarkastus                         | (100H)     | EASA2005-0035 |
| 5442 | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |
| 5523 | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |

**Piper PA-28-151**

|      |                                                    |            |               |
|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 5173 | Siipisalon tarkastus                               | 7V         | EASA2005-0032 |
| 5180 | Päälaskutelineen tarkastus                         | (100H)     | EASA2005-0035 |
| 5442 | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |
| 5523 | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |

**Piper PA-28-161**

|      |                                                    |            |               |
|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 5055 | Ohjauspyörän kiinnitys                             | X          | AD2004-14-12  |
| 5155 | Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)    | X          | AD2005-19-20  |
| 5173 | Siipisalon tarkastus                               | 7V         | EASA2005-0032 |
| 5180 | Päälaskutelineen tarkastus                         | (100H)     | EASA2005-0035 |
| 5442 | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |

|                               |                                                    |            |               |    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|----|
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| 5597                          | Siipikaaren tarkastus                              | X          | AD2015-20-13  |    |
| <b>Piper PA-28-180(S)</b>     |                                                    |            |               |    |
| 5155                          | Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)    | X          | AD2005-19-20  |    |
| 5172                          | Korkeusperäsimen vastapainon varsi                 | 200h       | EASA2005-0034 |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5180                          | Päälaskutelineen tarkastus                         | (100H)     | EASA2005-0035 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-28-181</b>        |                                                    |            |               |    |
| 5055                          | Ohjauspyörän kiinnitys                             | X          | AD2004-14-12  |    |
| 5155                          | Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)    | X          | AD2005-19-20  |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| 5597                          | Siipikaaren tarkastus                              | X          | AD2015-20-13  |    |
| <b>Piper PA-28-235</b>        |                                                    |            |               |    |
| 5172                          | Korkeusperäsimen vastapainon varsi                 | 200h       | EASA2005-0034 |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5180                          | Päälaskutelineen tarkastus                         | (100H)     | EASA2005-0035 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-28R()-201()</b>   |                                                    |            |               |    |
| 5055                          | Ohjauspyörän kiinnitys                             | X          | AD2004-14-12  |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-28R-180</b>       |                                                    |            |               |    |
| 5172                          | Korkeusperäsimen vastapainon varsi                 | 200h       | EASA2005-0034 |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-28R-200</b>       |                                                    |            |               |    |
| 5172                          | Korkeusperäsimen vastapainon varsi                 | 200h       | EASA2005-0034 |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                          | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                  | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-30</b>            |                                                    |            |               |    |
| 5599                          | Polttoaineen varoituskilpi                         | X          | AD2015-24-05  |    |
| <b>Piper PA-31</b>            |                                                    |            |               |    |
| 5014                          | Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus               | 12KK       | AD2003-24-07  |    |
| 5387 -1                       | Matkatavaratilan luukun tarkastus                  | 1000H      | AD2009-13-06  | R1 |
| 5540 -1                       | Pakoputkiston tarkastus                            | 60H/6KK    | AD2013-10-04  |    |
| 5599                          | Polttoaineen varoituskilpi                         | X          | AD2015-24-05  |    |
| <b>Piper PA-31-350</b>        |                                                    |            |               |    |
| 5014                          | Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus               | 12KK       | AD2003-24-07  |    |
| 5387 -1                       | Matkatavaratilan luukun tarkastus                  | 1000H      | AD2009-13-06  | R1 |
| 5540 -1                       | Pakoputkiston tarkastus                            | 60H/6KK    | AD2013-10-04  |    |
| <b>Piper PA-31T()</b>         |                                                    |            |               |    |
| 5387 -1                       | Matkatavaratilan luukun tarkastus                  | 1000H      | AD2009-13-06  | R1 |
| <b>Piper PA-32-300()</b>      |                                                    |            |               |    |
| 5442                          | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| <b>Piper PA-32R(T)-300(T)</b> |                                                    |            |               |    |
| 5055                          | Ohjauspyörän kiinnitys                             | X          | AD2004-14-12  |    |
| 5173                          | Siipisaloon tarkastus                              | 7V         | EASA2005-0032 |    |

|                                                 |                                                              |            |               |    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----|
| 5442                                            | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus           | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                                            | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                            | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-32R(T)-301(T)</b>                   |                                                              |            |               |    |
| 5173                                            | Siipisalon tarkastus                                         | 7V         | EASA2005-0032 |    |
| 5438                                            | Piper Aircraft Inc. Pistehitsatut pakoputken V-urakiristimet | 25FH       | AD2010-13-07  |    |
| 5442                                            | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus           | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| <b>Piper PA-32R-301()</b>                       |                                                              |            |               |    |
| 5523                                            | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                            | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-34-200()</b>                        |                                                              |            |               |    |
| 5135                                            | Nokkatelineen osien vaihto                                   | (500H)     | AD2005-13-16  |    |
| 5147                                            | Lämmittimen polttoainepumppu                                 | X          | AD2005-15-10  |    |
| 5442                                            | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus           | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| 5523                                            | Korkeusperäsinohjauksen tarkastus                            | 2000FH/7Y  | AD2013-02-13  |    |
| <b>Piper PA-34-220T</b>                         |                                                              |            |               |    |
| 5055                                            | Ohjauspyörän kiinnitys                                       | X          | AD2004-14-12  |    |
| 5135                                            | Nokkatelineen osien vaihto                                   | (500H)     | AD2005-13-16  |    |
| 5147                                            | Lämmittimen polttoainepumppu                                 | X          | AD2005-15-10  |    |
| 5442                                            | Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus           | 100FH/12KK | AD2010-15-10  |    |
| <b>Piper PA-42-1000</b>                         |                                                              |            |               |    |
| 5387 -1                                         | Matkatavaratilan luukun tarkastus                            | 1000H      | AD2009-13-06  | R1 |
| <b>Piper PA-46-500TP</b>                        |                                                              |            |               |    |
| 5601                                            | Wings - Upper Wing Surface / Wing Stringers - Inspection     | X          | US-2016-01-01 |    |
| <b>Piper PA-46-550TP</b>                        |                                                              |            |               |    |
| 5542 -1                                         | Polttoainesäiliön ilmaventtiili                              | X          | AD2013-13-01  |    |
| <b><u>Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.</u></b> |                                                              |            |               |    |
| <b>PIK-15</b>                                   |                                                              |            |               |    |
| 592                                             | Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus                       | X          |               |    |
| 1634                                            | Siivekeohjainten tarkastus                                   | 100H       |               |    |
| <b><u>Revo, Incorporated</u></b>                |                                                              |            |               |    |
| <b>Lake LA-4()</b>                              |                                                              |            |               |    |
| 5533                                            | Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeiden tarkastus              | (50H/12KK) | AD2013-08-14  |    |
| <b><u>Short Brothers PLC</u></b>                |                                                              |            |               |    |
| <b>SC7 Skyvan</b>                               |                                                              |            |               |    |
| 5257                                            | Laskusiivekkeen käyttövipu                                   | 25012007   | EASA2007-0013 |    |
| 5576                                            | Nokkatelineen tarkastus                                      | 24022015   | EASA2014-0246 |    |
| <b><u>Skandinavisk Aero Industri</u></b>        |                                                              |            |               |    |
| <b>KZ-VII</b>                                   |                                                              |            |               |    |
| 72 -1                                           | Vesilentotoiminta                                            | jatk.      |               |    |
| 774                                             | Takaistuimen turvavöiden kiinnitys                           | 15031975   |               |    |
| 1042                                            | Kilven asennus ohjaamoon                                     | X          |               |    |
| <b><u>SOCATA</u></b>                            |                                                              |            |               |    |
| <b>MS880B</b>                                   |                                                              |            |               |    |
| 5596                                            | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus                     | 200/2000FH | EASA2015-0203 |    |
| <b>MS883</b>                                    |                                                              |            |               |    |
| 5596                                            | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus                     | 200/2000FH | EASA2015-0203 |    |
| <b>MS892(A)</b>                                 |                                                              |            |               |    |
| 5596                                            | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus                     | 200/2000FH | EASA2015-0203 |    |
| <b>MS893()</b>                                  |                                                              |            |               |    |
| 5596                                            | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus                     | 200/2000FH | EASA2015-0203 |    |

**MS894()**

|      |                                          |            |               |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|
| 5596 | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus | 200/2000FH | EASA2015-0203 |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|

**Rallye 150()**

|      |                                          |            |               |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|
| 5596 | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus | 200/2000FH | EASA2015-0203 |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|

**Rallye 235()**

|      |                                          |            |               |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|
| 5596 | Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus | 200/2000FH | EASA2015-0203 |
|------|------------------------------------------|------------|---------------|

**TB 10**

|      |    |                                         |           |               |    |
|------|----|-----------------------------------------|-----------|---------------|----|
| 5001 | -1 | Ohjainjärjestelmän tarkistus            | 110H/14KK | F-2003-368    | R2 |
| 5264 |    | Eräiden osien suurin sallittu lentoaika | 07032007  | EASA2007-0034 |    |
| 5277 |    | Ovien salpojen tarkastus                | (110H)    | EASA2007-0101 |    |
| 5589 |    | Korkeusvakaimen salon tarkastus         | 72KK      | EASA2015-0130 |    |

**TB 21**

|      |    |                                 |           |               |    |
|------|----|---------------------------------|-----------|---------------|----|
| 5001 | -1 | Ohjainjärjestelmän tarkistus    | 110H/14KK | F-2003-368    | R2 |
| 5002 |    | Laskutelineen tarkastus         | X         | F-2003-390    | R1 |
| 5065 |    | Tuulilasin tarkastus            | 13KK      | F-2004-148    |    |
| 5202 |    | Siipisalon tarkastus            | 30052007  | EASA2006-0123 |    |
| 5277 |    | Ovien salpojen tarkastus        | (110H)    | EASA2007-0101 |    |
| 5589 |    | Korkeusvakaimen salon tarkastus | 72KK      | EASA2015-0130 |    |

**Suomen Ilmailuliitto ry.****HK-2**

|     |                                        |   |
|-----|----------------------------------------|---|
| 592 | Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus | X |
|-----|----------------------------------------|---|

**Taylorcraft Aeroplanes Ltd****Auster 4**

|     |    |                                                  |          |       |    |
|-----|----|--------------------------------------------------|----------|-------|----|
| 55  | -1 | Vakaimen kiinnityskorvake                        | 31011955 | ARB42 | R2 |
| 56  |    | Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon               | X        | ARB40 |    |
| 113 |    | Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus   | 250H     | SAD1  |    |
| 149 |    | Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri             | X        |       |    |
| 159 |    | Laskusiivekkeiden vipuvarren tarkastus           | 01051961 | SAD32 |    |
| 172 |    | Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus | 30091961 | saD55 |    |

**Auster 6A**

|     |    |                                                  |          |       |    |
|-----|----|--------------------------------------------------|----------|-------|----|
| 55  | -1 | Vakaimen kiinnityskorvake                        | 31011955 | ARB42 | R2 |
| 56  |    | Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon               | X        | ARB40 |    |
| 113 |    | Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus   | 250H     | SAD1  |    |
| 149 |    | Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri             | X        |       |    |
| 172 |    | Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus | 30091961 | saD55 |    |

**Textron Aviation Inc. (Cessna)****Cessna 140()**

|      |                    |   |              |
|------|--------------------|---|--------------|
| 5067 | Olkavöiden korjaus | X | AD2004-19-01 |
|------|--------------------|---|--------------|

**Cessna 150()**

|      |                    |                                                  |              |              |    |
|------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 5067 | Olkavöiden korjaus | X                                                | AD2004-19-01 |              |    |
| 5383 | -2                 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS       | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461 |                    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK    | AD2011-10-09 |    |

**Cessna 152**

|      |    |                                                  |           |              |    |
|------|----|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5383 | -2 | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| 5461 |    | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

**Cessna 170()**

|      |                                                  |           |              |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 5067 | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |
| 5461 | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |

**Cessna 172A...Q**

|      |                                              |          |              |
|------|----------------------------------------------|----------|--------------|
| 5067 | Olkavöiden korjaus                           | X        | AD2004-19-01 |
| 5331 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili | 12052008 | AD2008-10-02 |
| 5364 | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili | X        | AD2008-26-10 |

|                        |                                                          |           |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 172R</b>     |                                                          |           |                  |
| 5060                   | Autopilotin ohjelmiston päivitys                         | X         | AD2004-15-18     |
| 5138                   | Lämpölaukaisimien vaihto                                 | 09092005  | AD2005-13-10     |
| 5271                   | Istuimen selkänojan lukitus                              | 11082007  | AD2007-05-10     |
| 5321                   | Istuimien korjaus                                        | 08102008  | AD2008-05-09     |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5487                   | Polttoaineputken tarkastus                               | 13032013  | AD2012-02-02     |
| 5517                   | Polttoaineen paluuputken tarkastus                       | 28122013  | AD2012-22-01     |
| 5541                   | Öljynpainekeytkimen vaihto.                              | 3000FH    | AD2013-11-11     |
| <b>Cessna 172RG</b>    |                                                          |           |                  |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 172S</b>     |                                                          |           |                  |
| 5060                   | Autopilotin ohjelmiston päivitys                         | X         | AD2004-15-18     |
| 5138                   | Lämpölaukaisimien vaihto                                 | 09092005  | AD2005-13-10     |
| 5271                   | Istuimen selkänojan lukitus                              | 11082007  | AD2007-05-10     |
| 5321                   | Istuimien korjaus                                        | 08102008  | AD2008-05-09     |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5487                   | Polttoaineputken tarkastus                               | 13032013  | AD2012-02-02     |
| 5517                   | Polttoaineen paluuputken tarkastus                       | 28122013  | AD2012-22-01     |
| 5541                   | Öljynpainekeytkimen vaihto.                              | 3000FH    | AD2013-11-11     |
| <b>Cessna 175()</b>    |                                                          |           |                  |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5348                   | Moottorin kiinnityskorvakkeet                            | (500H)    | AD2008-15-06     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 177()</b>    |                                                          |           |                  |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 177RG</b>    |                                                          |           |                  |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 180()</b>    |                                                          |           |                  |
| 164                    | Moottoripukin runkokiinnityksen tutkiminen               | 100H      | SAD37A           |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 182A...R</b> |                                                          |           |                  |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5330 -1                | SMA. Moottorin imuilmaletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077 | 50H       | EASA2008-0078 R1 |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| 5494 -1                | Turboahtimen letkujen vaihto                             | 02052012  | EASA2012-0075 R1 |
| <b>Cessna 185()</b>    |                                                          |           |                  |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5331                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | 12052008  | AD2008-10-02     |
| 5364                   | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili             | X         | AD2008-26-10     |
| 5461                   | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus         | 100H/12KK | AD2011-10-09     |
| <b>Cessna 195()</b>    |                                                          |           |                  |
| 5067                   | Olkavöiden korjaus                                       | X         | AD2004-19-01     |
| 5073 -1                | Siivekkeiden saranakorvakkeiden tarkastus                | (100H)    | AD2004-21-08 R1  |



|                       |                                                  |           |              |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5461                  | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |
| <b>Cessna 206</b>     |                                                  |           |              |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| <b>Cessna 206H</b>    |                                                  |           |              |    |
| 5461                  | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |
| <b>Cessna 208()</b>   |                                                  |           |              |    |
| 5063 -1               | Laskusiivikkeiden kulmavivun tarkastus           | (500L)    | AD2004-17-01 |    |
| 5178 -1               | Jäätymisen ehkäisyn parantaminen                 | 27062006  | AD2006-01-11 | R1 |
| 5283                  | Lentäminen jäätävässä säässä                     | 21092007  | AD2007-10-15 |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| 5336                  | Siiven johdotuksen tarkastus                     | 30062009  | AD2008-13-06 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| 5377                  | Siivikkeiden vaijerit                            | 15102009  | AD2009-05-12 |    |
| <b>Cessna 210()</b>   |                                                  |           |              |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| <b>Cessna 401()</b>   |                                                  |           |              |    |
| 5130                  | Siipisalkojen tarkastus ja korjaus               | SB        | AD2005-12-12 |    |
| 5158                  | Radiovarustuksen pääkytkin                       | 09012006  | AD2005-20-25 |    |
| 5375                  | Apusalon väsymismurtumat                         | 10H       | AD2009-04-04 |    |
| 5564                  | Rajoitusten lisääminen                           | 07072014  | AD2013-03-03 |    |
| <b>Cessna 402()</b>   |                                                  |           |              |    |
| 5130                  | Siipisalkojen tarkastus ja korjaus               | SB        | AD2005-12-12 |    |
| 5158                  | Radiovarustuksen pääkytkin                       | 09012006  | AD2005-20-25 |    |
| 5375                  | Apusalon väsymismurtumat                         | 10H       | AD2009-04-04 |    |
| 5564                  | Rajoitusten lisääminen                           | 07072014  | AD2013-03-03 |    |
| <b>Cessna A150()</b>  |                                                  |           |              |    |
| 5383 -2               | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| <b>Cessna A152</b>    |                                                  |           |              |    |
| 5383 -2               | Sivuperäsimen rajoittimet                        | 100TIS    | AD2009-10-09 | R2 |
| <b>Cessna A185()</b>  |                                                  |           |              |    |
| 5067                  | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| <b>Cessna A188()</b>  |                                                  |           |              |    |
| 5461                  | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |
| <b>Cessna R172()</b>  |                                                  |           |              |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| <b>Cessna T206H</b>   |                                                  |           |              |    |
| 5060                  | Autopilotin ohjelmiston päivitys                 | X         | AD2004-15-18 |    |
| 5138                  | Lämpölaukaisimien vaihto                         | 09092005  | AD2005-13-10 |    |
| 5271                  | Istuimen selkänojan lukitus                      | 11082007  | AD2007-05-10 |    |
| 5321                  | Istuimien korjaus                                | 08102008  | AD2008-05-09 |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| 5541                  | Öljynpainekeytkimen vaihto.                      | 3000FH    | AD2013-11-11 |    |
| <b>Cessna T207(A)</b> |                                                  |           |              |    |
| 5067                  | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| 5461                  | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |
| <b>Cessna T210()</b>  |                                                  |           |              |    |
| 5067                  | Olkavöiden korjaus                               | X         | AD2004-19-01 |    |
| 5331                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008  | AD2008-10-02 |    |
| 5364                  | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X         | AD2008-26-10 |    |
| 5461                  | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK | AD2011-10-09 |    |

|                                                   |                                                  |             |               |    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| 5497                                              | Siiven pääsalon tarkastus                        | X           | AD2012-10-04  |    |
| <b>Cessna TU206()</b>                             |                                                  |             |               |    |
| 5067                                              | Olkavöiden korjaus                               | X           | AD2004-19-01  |    |
| 5331                                              | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008    | AD2008-10-02  |    |
| 5364                                              | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X           | AD2008-26-10  |    |
| 5461                                              | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK   | AD2011-10-09  |    |
| <b>Cessna U206()</b>                              |                                                  |             |               |    |
| 5067                                              | Olkavöiden korjaus                               | X           | AD2004-19-01  |    |
| 5331                                              | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | 12052008    | AD2008-10-02  |    |
| 5364                                              | Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili     | X           | AD2008-26-10  |    |
| 5461                                              | Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus | 100H/12KK   | AD2011-10-09  |    |
| <b><u>True Flight Holdings LLC</u></b>            |                                                  |             |               |    |
| <b>AA-1()</b>                                     |                                                  |             |               |    |
| 5179                                              | -1 Liimasaumojen tarkastus                       | 150H/12KK   | EASA2005-0036 | R1 |
| <b>AA-5()</b>                                     |                                                  |             |               |    |
| 5151                                              | Siipipulttien tarkastus                          | X           | AD95-19-15    | R1 |
| 5179                                              | -1 Liimasaumojen tarkastus                       | 150H/12KK   | EASA2005-0036 | R1 |
| <b><u>Twin Commander Aircraft Corporation</u></b> |                                                  |             |               |    |
| <b>690()</b>                                      |                                                  |             |               |    |
| 5218                                              | Siivekesaranoiden kiinnitys                      | 21082007    | AD2006-15-01  |    |
| 5534                                              | Rakenteen tarkastus                              | X           | AD2013-09-05  |    |
| <b><u>Van's Aircraft</u></b>                      |                                                  |             |               |    |
| <b>RV-6()</b>                                     |                                                  |             |               |    |
| 3160                                              | Korkeusvakaimen etusalon tarkastus               | 01032014/VT |               |    |
| 3161                                              | Korkeusperäsimen salon tarkastus                 | VT          |               |    |
| <b>RV-7()</b>                                     |                                                  |             |               |    |
| 3160                                              | Korkeusvakaimen etusalon tarkastus               | 01032014/VT |               |    |
| 3161                                              | Korkeusperäsimen salon tarkastus                 | VT          |               |    |
| <b>RV-8()</b>                                     |                                                  |             |               |    |
| 3160                                              | Korkeusvakaimen etusalon tarkastus               | 01032014/VT |               |    |
| 3161                                              | Korkeusperäsimen salon tarkastus                 | VT          |               |    |

**HELIKOPTERIT JA AUTOGIROT - H**

Q

|                    |                                              |          |  |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|--|
| 3175               | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen | X        |  |
| <b>Kaikki/Alla</b> |                                              |          |  |
| 3166               | Autogiron korkeusvakaimen tarkastus          | 01022015 |  |

**AgustaWestland S.p.A****Agusta-Bell 206B()**

|      |                                               |          |                |    |
|------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----|
| 5043 | Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus | BT       | I-2004-141     |    |
| 5175 | Pääroottorin lapojen korjaus                  | X        | I-2005-406     |    |
| 5238 | Sivuvakaimen kiinnitys                        | 22122006 | EASA2006-0275  |    |
| 5251 | Pääroottorin pulttien vaihto                  | 25012007 | EASA2006-0371  |    |
| 5262 | Vääntö- ja jännityspakat                      | 1200H/2Y | AD78-11-02     | R1 |
| 5263 | Pakoputkien kiinnityspantojen tarkastus       | 100H/1Y  | EASA2007-0043  |    |
| 5268 | Pyrstöpuomin kiinnityskorvake                 | X        | CF-2007-01     |    |
| 5269 | Ohjaussauvan tarkastus                        | X        | AD85-25-01     |    |
| 5273 | Pääroottorin vaihteiston kiinnitys            | 01052007 | EASA2007-0089  |    |
| 5304 | Pääroottorin vaihteiston kiinnitys            | 15102007 | EASA2007-0257  |    |
| 5372 | Moottorin pyörimisnopeus                      | 5FH      | EASA2009-0022- |    |
| 5379 | Pääroottorin laakeri                          | 27032009 | EASA2009-0067- |    |
| 5406 | Ohjaussauvan laakeri                          | 31012010 | EASA2009-0226  |    |
| 5450 | Pyrstöroottorin lapojen vaihto                | X        | EASA2010-0272- |    |
| 5527 | Akun ylikuumentumisanhuri                     | X        | EASA2013-0040- |    |
| 5568 | Pyrstöroottoriakselin linjan mutterin vaihto  | (25FH)   | EASA2014-0102- |    |

**AutoGyro GmbH****MT 03**

|      |                                               |          |                |  |
|------|-----------------------------------------------|----------|----------------|--|
| 3141 | Roottorin ohjaintankojen asennuksen tarkastus | 15062011 | DULV 06-1      |  |
| 3142 | Roottorin lapojen tarkastus                   | 15062011 | DULV 2010-004  |  |
| 3144 | Roottorin lapojen lentoaika                   | 700H     | EMPD2011-006-E |  |

**Bell Helicopter Textron****Bell 206B()**

|         |                                               |           |              |    |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 5095    | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus             | 31012005  | CF-2004-25   |    |
| 5100    | Aukaisukahvojen tarkastus                     | 31012005  | CF-2004-27   |    |
| 5123 -3 | Muutoksia polttoainejärjestelmässä            | 30102007  | CF-2005-10   | R3 |
| 5133    | Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus | 100H      | CF-2004-05   | R2 |
| 5149    | Laskutelineen poikkiputket STC SH1392SO       | 300H/12KK | AD2005-16-04 |    |
| 5212    | Sivuvakaimen kiinnitys                        | 100H      | CF-2006-12   |    |
| 5250 -1 | Pääroottorin pulttien hylkäys                 | 18052007  | CF-2006-23   | R1 |
| 5262    | Vääntö- ja jännityspakat                      | 1200H/2Y  | AD78-11-02   | R1 |
| 5268    | Pyrstöpuomin kiinnityskorvake                 | X         | CF-2007-01   |    |
| 5269    | Ohjaussauvan tarkastus                        | X         | AD85-25-01   |    |
| 5272 -1 | Pääroottorin vaihteiston kiinnitys            | 01052007  | CF-2007-02   |    |
| 5305 -2 | Moottorin pyörimisnopeus                      | 19122009  | CF-2007-13   | R2 |
| 5378 -1 | Ohjaussauvan asennus                          | 15102009  | CF-2009-10   | R1 |
| 5397    | Ohjaimien laakerit                            | 09092009  | CF-2009-32   |    |
| 5403    | Pääroottorin laakeri                          | 15102009  | CF-2009-34   |    |
| 5417    | Lentokäsikirjan muutos                        | 14012010  | CF-2009-43   |    |
| 5448    | Pyrstöroottorin lavat                         | 02122010  | CF-2007-21   | R1 |
| 5483 -1 | Laskutelineen poikkiputket                    | X         | CF-1995-17   | R2 |
| 5502    | Ohjausyksikön vaihto                          | 25102012  | CF-2012-19   |    |
| 5548    | Polttoainekilpi                               | X         | CF-2013-028  |    |

**Bell 206L-()**

|      |                           |          |            |  |
|------|---------------------------|----------|------------|--|
| 5094 | Polttoainemäärän ilmaisim | 31122004 | CF-2004-24 |  |
|------|---------------------------|----------|------------|--|

|         |                                               |          |             |    |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----|
| 5095    | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus             | 31012005 | CF-2004-25  |    |
| 5133    | Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus | 100H     | CF-2004-05  | R2 |
| 5262    | Vääntö- ja jännityspakat                      | 1200H/2Y | AD78-11-02  | R1 |
| 5268    | Pyrstöpuomin kiinnityskorvake                 | X        | CF-2007-01  |    |
| 5269    | Ohjaussauvan tarkastus                        | X        | AD85-25-01  |    |
| 5276    | Korkeusvakaimen tarkastus                     | 09052007 | CF-2007-03  |    |
| 5305 -2 | Moottorin pyörimisnopeus                      | 19122009 | CF-2007-13  | R2 |
| 5378 -1 | Ohjaussauvan asennus                          | 15102009 | CF-2009-10  | R1 |
| 5397    | Ohjaimien laakerit                            | 09092009 | CF-2009-32  |    |
| 5403    | Pääroottorin laakeri                          | 15102009 | CF-2009-34  |    |
| 5413    | Pyrstöpuomin kiinnitys                        | 100FH    | CF-2009-41  |    |
| 5448    | Pyrstöroottorin lavat                         | 02122010 | CF-2007-21  | R1 |
| 5468 -1 | Hydrauliservon tarkastus                      | 19122011 | CF-2011-19  | R1 |
| 5478    | Pääroottorin lavat                            | 24122011 | CF-2011-43  |    |
| 5480 -1 | Pääroottorin lavat                            | 06022012 | CF-2011-44  | R1 |
| 5483 -1 | Laskutelineen poikkiputket                    | X        | CF-1995-17  | R2 |
| 5502    | Ohjausyksikön vaihto                          | 25102012 | CF-2012-19  |    |
| 5548    | Polttoainekilpi                               | X        | CF-2013-028 |    |
| 5586    | Polttoainejärjestelmä                         | X        | CF-2015-14  |    |

**Experimental****Kaikki/Alla**

|      |                                                           |   |                |  |
|------|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--|
| 3173 | Aviation Artur Trendak company ja Celier Aviation company | X | SP-0004-2019-A |  |
|------|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--|

**MD Helicopters, Inc****369D**

|      |                                   |          |              |  |
|------|-----------------------------------|----------|--------------|--|
| 1668 | Ohjausputkien tarkastus           | (100H)   | AD89-23-14   |  |
| 5160 | Pääroottorin lapojen tarkastus    | AD       | AD2005-21-02 |  |
| 5279 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | X        | AD2007-09-51 |  |
| 5289 | Laskutelineen tarkastus           | (100H)   | AD2007-12-23 |  |
| 5349 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | (25H)    | AD2008-15-03 |  |
| 5531 | Pyrstöpuomin tarkastus            | 30102013 | AD2013-05-16 |  |
| 5554 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | X        | AD2013-19-24 |  |

**369E**

|      |                                   |          |              |  |
|------|-----------------------------------|----------|--------------|--|
| 1668 | Ohjausputkien tarkastus           | (100H)   | AD89-23-14   |  |
| 5160 | Pääroottorin lapojen tarkastus    | AD       | AD2005-21-02 |  |
| 5279 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | X        | AD2007-09-51 |  |
| 5349 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | (25H)    | AD2008-15-03 |  |
| 5531 | Pyrstöpuomin tarkastus            | 30102013 | AD2013-05-16 |  |
| 5554 | Pyrstöroottorin lapojen tarkastus | X        | AD2013-19-24 |  |

**Robinson Helicopter Company****Robinson R22()**

|      |                                |              |               |  |
|------|--------------------------------|--------------|---------------|--|
| 5068 | Pääroottorin lapojen tarkastus | 2200H/10V    | AD2004-19-09  |  |
| 5142 | Pääroottorin lapojen vaihto    | 30112005     | EASA2005-0019 |  |
| 5150 | Ovien tarkastus STC SR09189RC  | 100H         | AD2005-16-05  |  |
| 5191 | Jalasten pidentäminen          | 06042008     | EASA2006-0065 |  |
| 5209 | Ovien saranat                  | 28062008     | EASA2006-0167 |  |
| 5447 | Polkimien laakerituet          | X            | AD2010-24-03  |  |
| 5549 | Polttoainehanan vaihto         | 05112016     | AD2013-19-06  |  |
| 5577 | Pääroottorin lapojen tarkastus | (JP/100FH)/X | AD2014-23-16  |  |

**Robinson R44()**

|      |                                |              |               |  |
|------|--------------------------------|--------------|---------------|--|
| 5013 | Pulttien tarkastus             | X            | AD2003-24-51  |  |
| 5208 | Ovien saranat                  | 28062008     | EASA2006-0166 |  |
| 5286 | Istuinvyön soljen vaihto       | X            | AD2007-11-01  |  |
| 5447 | Polkimien laakerituet          | X            | AD2010-24-03  |  |
| 5530 | Kellukkeiden täyttöventtiilit  | 30042014     | AD2013-05-15  |  |
| 5567 | Polttoainesäiliön vaihto       | 02042016     | EASA2014-0070 |  |
| 5577 | Pääroottorin lapojen tarkastus | (JP/100FH)/X | AD2014-23-16  |  |

**Rotorway****Exec ()**

|      |                                     |           |             |
|------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 2447 | Polttoainesäiliön tuenta            | X         | SF          |
| 3163 | Nokka-akselin jakopyörän käyntiaika | 250/400FH | MPD2014-003 |

**Scorpion ()**

|      |                          |   |    |
|------|--------------------------|---|----|
| 2447 | Polttoainesäiliön tuenta | X | SF |
|------|--------------------------|---|----|

**Schweizer Aircraft****269C**

|         |                                   |          |               |    |
|---------|-----------------------------------|----------|---------------|----|
| 5054    | Helikopterin pyrstöosan tarkastus | 10082005 | AD2003-13-15  | R1 |
| 5210 -1 | Polttoainesäiliön huohotus        | 03072008 | EASA2006-0171 | R1 |
| 5445    | Ovien saranoiden korjaus          | 04052011 | EASA2010-0219 |    |
| 5467    | Pyrstöpuomin kiinnitys            | X        | AD2011-12-16  |    |

**269C-1**

|         |                            |          |               |    |
|---------|----------------------------|----------|---------------|----|
| 5210 -1 | Polttoainesäiliön huohotus | 03072008 | EASA2006-0171 | R1 |
| 5445    | Ovien saranoiden korjaus   | 04052011 | EASA2010-0219 |    |
| 5467    | Pyrstöpuomin kiinnitys     | X        | AD2011-12-16  |    |

**PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKONEET - G**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**AB "Sportinė aviacija"****LAK-17A**

5117 Käsikirjojen vaihto 31052005 EASA2005-0014

**LAK-19**

5116 Käsikirjojen sivujen vaihto 31052005 EASA2005-0013

5118 Käsikirjojen vaihto X EASA2005-0015

**Aircraft Industries, a.s.****L-13 Blanik**

493 Siiven kiinnityksen muutostyö X

5297 Ohjainjärjestelmän tarkastus 21112007 EASA2007-0212

5469 Purjelentokoneen korjaus X EASA2011-0135

5551 Siipisalon paarteiden tarkastus 30112013 EASA2013-0252

**L-23 Super Blanik**

5020 Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus 15022004 CR T-005/2004

5306 Ohjainjärjestelmän tarkastus 16012008 EASA2007-0261

5428 Korkeusperänsaranoiden tarkastus/vaihto 1000FH EASA2010-0037-

5451 Korkeusvakaimen kiinnityskorvake X EASA2010-0274-

**Alexander Schleicher GmbH & Co****ASH25**

5326 Laskusiivekevivun tarkastus 09042009 EASA2008-0059

**ASK-13**

5532 Korkeusperäsimen työntötanko X EASA2013-0091

**ASK-21**

5539 Lentokäsikirjan muutos 10072013 EASA2013-0123

**ASW22()**

5326 Laskusiivekevivun tarkastus 09042009 EASA2008-0059

5572 Korkeusperäsimen ohjaus X EASA2014-0190

**K7**

161 Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto 01031961

195 Korkeusperäsimen mekanismin tarkastus 01031963

272 Takaohjaamon sauvan kiinnitys X

5532 Korkeusperäsimen työntötanko X EASA2013-0091

**K8B**

161 Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto 01031961

217 Jarrujen käyttömekanismin tarkastus ja muutos 01041963

288 Jalkapoljinlevyn varmistaminen X

328 Siipien kiinnityskorvakkeet X

359 Sivuperäsimen alakorvakkeen vahvistus X

375 Ohjaintankojen suojaöljytys X

5532 Korkeusperäsimen työntötanko X EASA2013-0091

**Ka2B Rhönschwalbe**

162 Runkokaaren 2 vahvistus X

**Ka4 Rhönlerche II**

205 Siivekesaranoiden kiinnitys X

206 Siivekevaijerit KK

|                                      |                                                           |             |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 209                                  | Korkeusperäsinvaijeri                                     | 01011963    |                |
| 221                                  | Siivekeflutteri                                           | JP          |                |
| 272                                  | Takaohjaamon sauvan kiinnitys                             | X           |                |
| 298                                  | Sivuperäsinvaijerin korvakkeiden tarkastus                | X           |                |
| <b>Ka6CR-()/EM</b>                   |                                                           |             |                |
| 275                                  | Ohjaussauva                                               | X           |                |
| <b>Ka6E</b>                          |                                                           |             |                |
| 124                                  | Korkeusvakaimen kiinnitys                                 | 31101959    |                |
| 195                                  | Korkeusperäsinmekanismin tarkastus                        | 01031963    |                |
| 212                                  | Jarruvivun korvakkeen tarkastus                           | 01041963    |                |
| 280                                  | Korkeusvakaimen etukiinnitys                              | X           | AD64-14-06     |
| 397                                  | Termospullojen kiinnitys                                  | 01031969    |                |
| <b><u>Allstar PZL Glider Sp.</u></b> |                                                           |             |                |
| <b>SZD-30 Pirat</b>                  |                                                           |             |                |
| 569                                  | Siivekkeiden keskisaranointi                              | KK          |                |
| 669                                  | Hinauskytkimen muutos                                     | X           | D-76-122       |
| 670                                  | Takaraungon tarkistusluukkujen tarkastus ja vahvistaminen | X           | D-76-129       |
| 671                                  | Runko/peräsinliitoksen vahvistaminen                      | X           | D-76-131       |
| 677                                  | Korkeusperäsimen ulompien saranoiden kiinnityksen tarkas  | 1KK/50H     | D-76-133       |
| 1094                                 | Laakeripäätteiden kiinnityksen parannus                   | X           |                |
| 1172                                 | Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapultin vaihto          | X           |                |
| 1520                                 | Purjekoneen tarkastus                                     | 200H        |                |
| 5462                                 | Lentojarrut ym.                                           | 30062011    | EASA2011-0089  |
| <b>SZD-41() Jantar St.</b>           |                                                           |             |                |
| 1119                                 | Mittaritaulun suojuksen kiinnitys                         | X           |                |
| 1429                                 | Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa                    | X           |                |
| 2138                                 | Siipisalkojen tyvitappien vaihto                          | X           |                |
| <b>SZD-42()</b>                      |                                                           |             |                |
| 1198                                 | Siivekejärjestelmän pulttien vaihto                       | 01031984    |                |
| 2348                                 | Ulkosiiven tapin tarkastus                                | X           | PLMBS2/95      |
| <b>SZD-48() Jantar St.</b>           |                                                           |             |                |
| 1119                                 | Mittaritaulun suojuksen kiinnitys                         | X           |                |
| 1198                                 | Siivekejärjestelmän pulttien vaihto                       | 01031984    |                |
| 1429                                 | Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa                    | X           |                |
| <b>SZD-50-() Puchacz</b>             |                                                           |             |                |
| 5025                                 | Sivuperäsimen vaijerinkiristimien tarkastus               | 28022004    | SP-0012-2004-A |
| 5091                                 | Ohjaussauvan kiinnityksen tarkastus                       | 10122004    | EASA2004-0003  |
| 5230                                 | Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus                      | 01092006    | EASA2006-0243  |
| 5246                                 | Sivuperäsinjärjestelmän muutos                            | 31012007    | EASA2006-0317  |
| 5307                                 | Lentojarrujärjestelmän tarkastus                          | (100H/12KK) | EASA2007-0275- |
| 5562                                 | Lentojarrun vääntöputken tarkastus                        | Read SB     | EASA2014-0015  |
| 5580                                 | Sivuperäsinvaijerin kiinnityspukki                        | 30032016    | EASA2015-0046  |
| <b>SZD-9 () Bocian</b>               |                                                           |             |                |
| 1151                                 | Siipi/runko-pääkiinnityksen tarkastus                     | VT          |                |
| 1173                                 | Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapulttien tark.         | X           |                |
| 2285                                 | Sivuperäsinpolkimien laakerikorvake                       | VT          |                |
| <b><u>DG Flugzeugbau GmbH</u></b>    |                                                           |             |                |
| <b>DG-100()</b>                      |                                                           |             |                |
| 5057                                 | Sivuperäsimen alalaakeri                                  | 31122004    | D-2004-348     |
| 5395                                 | Ohjaussauvan alapään tarkastus                            | 03082009    | EASA2009-0167- |
| <b>DG-300</b>                        |                                                           |             |                |
| 5057                                 | Sivuperäsimen alalaakeri                                  | 31122004    | D-2004-348     |
| 5131                                 | Käyttöiän jatkaminen                                      | 23062005    | D-2005-196     |
| 5274                                 | Lentorajoitusten muutos                                   | 23042007    | EASA2007-0100- |

**DG-500**

|      |                                       |          |                |
|------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 5057 | Sivuperäsimen alalaakeri              | 31122004 | D-2004-348     |
| 5290 | Ohjainjärjestelmän vivun pultti       | (1000H)  | EASA2007-0176- |
| 5474 | Niskatuen turvaköyden tarkastus       | 07112011 | EASA2011-0191  |
| 5475 | Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus | X        | EASA2011-0209  |

**DG-500 ELAN ORION**

|      |                                       |          |               |
|------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 5474 | Niskatuen turvaköyden tarkastus       | 07112011 | EASA2011-0191 |
| 5475 | Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus | X        | EASA2011-0209 |

**DG-500MB**

|      |                                       |          |                |
|------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 5188 | Moottoriasennuksen muutos             | 31052006 | D-2006-060     |
| 5290 | Ohjainjärjestelmän vivun pultti       | (1000H)  | EASA2007-0176- |
| 5407 | Käynnistysmoottorin hammaskehä        | 24102009 | EASA2009-0225- |
| 5474 | Niskatuen turvaköyden tarkastus       | 07112011 | EASA2011-0191  |
| 5475 | Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus | X        | EASA2011-0209  |
| 5547 | Käynnistinmoottorin ohjausyksikkö     | 27022014 | EASA2013-0212  |

**DG-800()**

|      |                                   |           |               |
|------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 5040 | Potkurin tarkastus                | 28052004  | D-2004-195    |
| 5056 | Käynnistyshammaskehän kiinnitys   | 311224004 | D-2004-347    |
| 5058 | Rikastimen venttiilin tarkastus   | (JP)      | D-2004-350    |
| 5547 | Käynnistinmoottorin ohjausyksikkö | 27022014  | EASA2013-0212 |

**LS10()**

|      |                      |          |               |
|------|----------------------|----------|---------------|
| 5452 | Peräsimen vesitankki | 01022011 | EASA2011-0009 |
|------|----------------------|----------|---------------|

**Diamond Aircraft Industries GmbH****H36 Dimona**

|      |                           |      |               |
|------|---------------------------|------|---------------|
| 5464 | Lentojarrujen vääntöputki | 60KK | EASA2011-0110 |
|------|---------------------------|------|---------------|

**HK36R Super Dimona**

|      |                            |          |               |
|------|----------------------------|----------|---------------|
| 5509 | Korkeusperäsimen kulmavipu | 17092013 | EASA2012-0173 |
|------|----------------------------|----------|---------------|

**Eichelsdörfer GmbH****Mistral C**

|      |                           |          |            |
|------|---------------------------|----------|------------|
| 5187 | Lentojarrujen ohjaintanko | 31122006 | D-2006-058 |
|------|---------------------------|----------|------------|

**Eiravion Oy****PIK-20**

|         |                                                           |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 637     | Sivuperäsinvaijerin kuluminen                             | X       |        |
| 735     | Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu            | X       |        |
| 736     | Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos        | X       |        |
| 746     | Turvavöiden vaihto                                        | X       |        |
| 779     | Sivuperäsinvaijerin hankautuminen                         | X       |        |
| 851     | Laskutelineen tarkastus                                   | X       |        |
| 1232 -1 | Sivuperäsimen alasaranaupukki                             | (VT)    |        |
| 1479 -1 | Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas | VT/500H | GFA303 |

**PIK-20B**

|         |                                                           |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 735     | Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu            | X       |        |
| 736     | Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos        | X       |        |
| 746     | Turvavöiden vaihto                                        | X       |        |
| 779     | Sivuperäsinvaijerin hankautuminen                         | X       |        |
| 851     | Laskutelineen tarkastus                                   | X       |        |
| 1232 -1 | Sivuperäsimen alasaranaupukki                             | (VT)    |        |
| 1479 -1 | Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas | VT/500H | GFA303 |

**PIK-20D**

|         |                                                |      |  |
|---------|------------------------------------------------|------|--|
| 733     | Uumalevyn liimaus siivissä                     | X    |  |
| 735     | Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu | X    |  |
| 746     | Turvavöiden vaihto                             | X    |  |
| 1232 -1 | Sivuperäsimen alasaranaupukki                  | (VT) |  |



**PIK-20E**

|         |                                        |        |          |
|---------|----------------------------------------|--------|----------|
| 746     | Turvavöiden vaihto                     | X      |          |
| 1200    | Polttoainejärjestelmän liitosten tark. | 25H/VT |          |
| 1737 -1 | Potkurinnavan kiinnitys                | 25H/1Y | D-90-239 |

**Fiberglas-Technik Rudolf Lindner****Grob Astir CS()**

|         |                                                             |           |               |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|
| 5203 -1 | Korkeusvakaimen kiinnitys                                   | 10Y/1000F | EASA2006-0150 | R1 |
| 5431 -1 | Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin | 20052010  | EASA2010-0053 | R1 |

**Grob G102**

|         |                                                             |          |                |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|
| 5009    | Muutos kuomun laukaisujärjestelmään                         | 31122003 | D-2003-238     | R2 |
| 5280    | Ohjainjärjestelmän hitsatut osat                            | 31122007 | EASA2007-0135- |    |
| 5431 -1 | Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin | 20052010 | EASA2010-0053  | R1 |
| 5565    | Kehräpyörien vaihto                                         | 01072014 | EASA2013-0067  |    |

**Grob G103()**

|         |                                                             |          |                |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|
| 5008 -1 | Lentonopeuksien rajoittaminen                               | 17112004 | D-2003-231     | R3 |
| 5022    | Lentonopeusrajoitukset                                      | 15022004 | D-2004-002     |    |
| 5061 -1 | Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto                         | 30062005 | D-2004-292     | R1 |
| 5186    | Käsikirjojen tarkastus                                      | 13032006 | D-2006-057     |    |
| 5295    | Purjelentokoneen tarkastus                                  | X        | EASA2007-0194- |    |
| 5340    | Ilmajarrujen tarkastus                                      | 30092008 | D-2008-232     |    |
| 5431 -1 | Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin | 20052010 | EASA2010-0053  | R1 |
| 5565    | Kehräpyörien vaihto                                         | 01072014 | EASA2013-0067  |    |
| 5587    | Lentojarrujen mekanismi                                     | VT       | EASA2015-0116  |    |

**Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH****Hornet ()**

|      |                           |   |               |    |
|------|---------------------------|---|---------------|----|
| 5476 | Korkeusperäsintyöntötanko | X | EASA2011-0213 | R1 |
|------|---------------------------|---|---------------|----|

**St. Libelle 201()**

|      |                                  |          |               |    |
|------|----------------------------------|----------|---------------|----|
| 5115 | Sivuperäsimen käyttövivun vaihto | 31072005 | D-2005-118    |    |
| 5476 | Korkeusperäsintyöntötanko        | X        | EASA2011-0213 | R1 |

**Grob Aircraft AG****Grob G109()**

|      |                                         |      |               |  |
|------|-----------------------------------------|------|---------------|--|
| 5162 | Kaasuvaajerin ohjain                    | X    | D-2005-357    |  |
| 5490 | Sivuvakaimen etulevyn tarkastus         | 100H | EASA2012-0027 |  |
| 5512 | Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus | 5V   | EASA2012-0181 |  |

**Pilatus Aircraft Ltd.****B4-PC11**

|      |                        |      |             |  |
|------|------------------------|------|-------------|--|
| 5170 | Ohjaussauvan kiinnitys | 12KK | HB-2004-491 |  |
|------|------------------------|------|-------------|--|

**Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.****PIK-12**

|     |                                        |   |  |  |
|-----|----------------------------------------|---|--|--|
| 327 | Korkeusperäsimen käyttövivun kiinnitys | X |  |  |
|-----|----------------------------------------|---|--|--|

**PIK-16 "Vasama"**

|        |                                                        |          |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 218    | Korkeusperäsimen käyttövipu ja vakaimen kiinnitystapit | X        |  |  |
| 277 -2 | Siipien kiinnitystappien varmistus                     | 15111964 |  |  |
| 278    | Sivuperäsinvaijerit.                                   | 01011965 |  |  |
| 300 -2 | Sivuperäsinvaijerin kehräpyörien vaihto                | 01091965 |  |  |
| 738    | Suurimman sallitun lentomassan korotus                 | X        |  |  |
| 784    | Työntötankojen päätteiden tarkastaminen                | X        |  |  |

**PIK-3b,c "Kajava"**

|     |                                                         |          |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 354 | Siiveketankojen päätteiden muutostyö                    | 01071967 |  |  |
| 547 | Sivuperäsimen saranoiden tarkastus ja alasaranan vaihto | (KK)     |  |  |
| 716 | Siiven pääkorvakkeen löystyminen                        | VT       |  |  |

**PIK-5**

|     |                                                         |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------|---|--|
| 208 | Siivekemekanismin kehräpyöräkorvakkeiden tarkastus ja m | X |  |
|-----|---------------------------------------------------------|---|--|

**Rolladen-Schneider Flugzeugbau****LS4()**

|      |                                   |          |            |
|------|-----------------------------------|----------|------------|
| 5017 | Suurin sallittu kokonaislentoaika | 31052004 | D-2004-001 |
|------|-----------------------------------|----------|------------|

**Scheibe Aircraft GmbH****SF-25()**

|      |                               |          |               |
|------|-------------------------------|----------|---------------|
| 5389 | Korkeusperäsimen trimmilaippa | 07072010 | EASA2009-0132 |
|------|-------------------------------|----------|---------------|

**SF-28()**

|      |                               |          |               |
|------|-------------------------------|----------|---------------|
| 5389 | Korkeusperäsimen trimmilaippa | 07072010 | EASA2009-0132 |
|------|-------------------------------|----------|---------------|

**Schempp-Hirth KG.****Arcus T**

|      |                                   |       |               |
|------|-----------------------------------|-------|---------------|
| 5591 | Lentoarrujen kulmavivun tarkastus | (50H) | EASA2015-0140 |
|------|-----------------------------------|-------|---------------|

**Discus 2a**

|      |                                        |           |            |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|
| 5000 | Massatasapainon kiinnityksen tarkastus | 011120003 | D-2003-280 |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|

**Discus 2b**

|      |                                        |           |            |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|
| 5000 | Massatasapainon kiinnityksen tarkastus | 011120003 | D-2003-280 |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|

**Duo Discus**

|         |                                          |         |                  |
|---------|------------------------------------------|---------|------------------|
| 5590 -1 | Lentoarrujen käyttämekanismien tarkastus | (100FH) | EASA2015-0139 R1 |
|---------|------------------------------------------|---------|------------------|

**Duo Discus T**

|         |                                          |         |                  |
|---------|------------------------------------------|---------|------------------|
| 5528    | Käsikirjojen muutos                      | X       | EASA2013-0054    |
| 5590 -1 | Lentoarrujen käyttämekanismien tarkastus | (100FH) | EASA2015-0139 R1 |

**Janus B/-C(e)**

|      |                          |          |               |
|------|--------------------------|----------|---------------|
| 5083 | Ohjaussauvan hitsisaumat | 31032005 | D-2004-495 R1 |
| 5376 | Massatasapaino           | 30032009 | EASA2009-0054 |

**Janus CM/-CT**

|      |                          |          |               |
|------|--------------------------|----------|---------------|
| 5083 | Ohjaussauvan hitsisaumat | 31032005 | D-2004-495 R1 |
| 5376 | Massatasapaino           | 30032009 | EASA2009-0054 |

**Nimbus-4D**

|         |                                          |         |                  |
|---------|------------------------------------------|---------|------------------|
| 5590 -1 | Lentoarrujen käyttämekanismien tarkastus | (100FH) | EASA2015-0139 R1 |
|---------|------------------------------------------|---------|------------------|

**Nimbus-4DM**

|         |                              |          |                |
|---------|------------------------------|----------|----------------|
| 5371 -1 | Moottorin ulosnostomekanismi | 04032009 | EASA2009-0033  |
| 5429    | Hammaskehän tarkastus        | X        | EASA2010-0039- |

**Ventus 2a**

|      |                                        |           |            |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|
| 5000 | Massatasapainon kiinnityksen tarkastus | 011120003 | D-2003-280 |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|

**Ventus 2b**

|      |                                        |           |            |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|
| 5000 | Massatasapainon kiinnityksen tarkastus | 011120003 | D-2003-280 |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|

**Ventus 2c()**

|         |                                       |          |                |
|---------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 5122    | Korkeusvakaimen johtoreunan tarkastus | 31122005 | D-2005-136     |
| 5370 -1 | Moottorin ulosnostomekanismi          | 04032009 | EASA2009-0034  |
| 5429    | Hammaskehän tarkastus                 | X        | EASA2010-0039- |
| 5470    | Moottoripylonin tarkastus             | 30092011 | EASA2010-0146  |

**Ventus a/-b/-c**

|      |                                       |          |            |
|------|---------------------------------------|----------|------------|
| 5156 | Ohjainjärjestelmän automaattikytkimet | 31032006 | D-2005-375 |
|------|---------------------------------------|----------|------------|

**SN Centrair****101()**

|      |                                                        |          |               |
|------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 5019 | Lentoarrujen käyttökahvan kiinnitys                    | 01022004 | F-2004-010    |
| 5432 | Centrair. Sivuperäsinpolkimien lukitusputken tarkastus | X        | EASA2010-0099 |

---

|      |                  |   |               |
|------|------------------|---|---------------|
| 5552 | Rungon tarkastus | X | EASA2013-0258 |
|------|------------------|---|---------------|

**Stemme GmbH & Co.****Stemme S 10-()**

|         |                                          |          |                  |
|---------|------------------------------------------|----------|------------------|
| 5078    | Ohjainjärjestelmän laakereiden tarkastus | 31122004 | D-2004-443       |
| 5137    | Paineputkien tarkastus ja vaihto         | X        | D-2005-228       |
| 5217    | Pakoputkien tarkastus                    | X        | EASA2006-0217    |
| 5243    | Polttoaineletkujen liittimet             | 12102006 | EASA2006-0310    |
| 5244 -1 | Jäähdytysnesteen vaihto                  | 12102006 | EASA2006-0311    |
| 5253 -1 | Potkurin lapojen seurain                 | 31032007 | EASA2006-0373 R1 |
| 5294    | Polttoaineen paineanturin vaihto         | 30092007 | EASA2007-0191-   |
| 5322    | Polttoainejärjestelmän korjaus           | 07032009 | EASA2008-0053-   |
| 5358    | Polttoaineletkun liittimet               | 13102008 | EASA2008-0186-   |
| 5507    | Letkujen tarkastus                       | 30092012 | EASA2012-0154    |

**ILMAA KEVYEMMÄT ILMA-ALUKSET - B**

Q

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 3175 | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen | X |
|------|----------------------------------------------|---|

**Ballonbau Wörner GmbH****NL-STU/1000**

|      |                                     |          |               |    |
|------|-------------------------------------|----------|---------------|----|
| 5557 | Kaasupallon jatkuva lentokelpoisuus | 23122013 | EASA2013-0293 | R1 |
|------|-------------------------------------|----------|---------------|----|

**Cameron Balloons Ltd.**

|      |                              |          |             |
|------|------------------------------|----------|-------------|
| 5076 | Polttimon jalustan tarkastus | 10112004 | G-2004-0026 |
| 5087 | Lisäys lentokäsikirjaan      | 17122004 | G-2004-0028 |

**Kaikki - Alla**

|      |    |                                             |          |               |
|------|----|---------------------------------------------|----------|---------------|
| 5506 | -1 | Kuumailmapallot. Kierteiset letkunliittimet | 16102012 | EASA2012-0142 |
|------|----|---------------------------------------------|----------|---------------|

**ULTRAKEVYET LENTOKONEET - M**Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Aeroprakt****A-22L**

3137 Korkeusvakaimen kuoren tarkastus ja korjaus (JL)

**Aerospool****WT9 Dynamic**

3105 Potkurinsäätimen korjaus X LSG07-003  
3106 Korkeusperäsimen laakereiden vällys X LSG07-002  
3152 Laskusiivekkeiden työntötkojen tarkastus 15062013 LSG12-006

**Aerotechnik CZ s.r.o****EV-97 Eurostar**

3168 Laskusiivekkeiden aktuaattori X EMPD2015-001

**B&F GmbH Speyer****FK 12**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**FK14**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**FK9**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**Beaver Rx Enterprise****Beaver**

1712 Polttoainejärjestelmän tarkastus X

**Breezer Aircraft****Kaikki/Alla**

3143 Ohjaussauvan tarkastus ja korjaus (JL) LSG10-004

**Comco Ikarus****Ikarus C42()**

3093 -1 Suurin sallittu lentonopeus 16062006 LSG02-005  
3094 Korkeusperäsimen laakeripukin tarkastus 15072005 LSG05-002  
3095 Istuinvöiden kiinnitys 01012006 SF  
3100 -1 Sivuperäsinpolkimien tarkastus 50H LSG06-001 R1  
3131 Etutuen tarkastus 01042010  
3154 Korkeusperäsimen työntötkojen laakerointi X LSG13-003  
3164 Polttoainejärjestelmän liittimien vaihto 5Y  
3169 Muutoksia polttoainejärjestelmään 01052016 LSG 14-001

**EVEKTOR****EV-97 Eurostar**

3130 -1 Siipisalon tarkastus 05022010  
3133 Kuomun lukituksen muutos. X  
3146 Lisäys lento- ja käyttöohjekirjaan 17122011  
3172 -1 EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. Polkimien erotinlevyn ase X

**Fantasy Air Group GmbH****Cora 200()**

|      |                           |          |           |
|------|---------------------------|----------|-----------|
| 3056 | Moottoripukin tarkastus   | 100H     | SF        |
| 3092 | Korkeusvakaimen kiinnitys | 15072005 | LSG04-003 |
| 3098 | Verhoilun kiinnitys       | 01042006 |           |
| 3104 | Moottoripukin tarkastus   | X        |           |

**Flight Design****CT2K**

|      |                            |         |           |
|------|----------------------------|---------|-----------|
| 3099 | Laskutelineetuen tarkastus | 300H/VT | LSG05-010 |
|------|----------------------------|---------|-----------|

**CTSW**

|      |                            |          |           |
|------|----------------------------|----------|-----------|
| 3099 | Laskutelineetuen tarkastus | 300H/VT  | LSG05-010 |
| 3155 | Trimmilaipan muutos        | 15062013 | LSG12-003 |

**SW 2006**

|      |                             |          |           |    |
|------|-----------------------------|----------|-----------|----|
| 3140 | Lentonopeuden rajoittaminen | 15062011 | LSG10-002 | R1 |
| 3155 | Trimmilaipan muutos         | 15062013 | LSG12-003 |    |

**Flylight Airsports Ltd****SkyRanger**

|      |                           |          |                |
|------|---------------------------|----------|----------------|
| 3159 | Valmistusaineen tarkastus | 31012014 | EMPD2014-001-E |
|------|---------------------------|----------|----------------|

**Skyranger Swift**

|      |                                    |          |                |
|------|------------------------------------|----------|----------------|
| 3139 | Moottorin kiinnityspulttien vaihto | 300H/5V  | DULV-2010-001  |
| 3159 | Valmistusaineen tarkastus          | 31012014 | EMPD2014-001-E |

**Vmax**

|      |                                    |         |               |
|------|------------------------------------|---------|---------------|
| 3139 | Moottorin kiinnityspulttien vaihto | 300H/5V | DULV-2010-001 |
|------|------------------------------------|---------|---------------|

**Fläming Air GmbH****Zephyr()**

|      |                                     |          |           |
|------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 3101 | Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet | 01112006 | LSG06-004 |
|------|-------------------------------------|----------|-----------|

**Halley Manufacturing and Servicing Ltd****Apollo Fox**

|      |                             |          |  |
|------|-----------------------------|----------|--|
| 3165 | Nopeusmerkintöjen tarkistus | 01122014 |  |
|------|-----------------------------|----------|--|

**Kaikki - Alla**

|         |                                              |          |           |
|---------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| 1743    | Polttoainejärjestelmän tarkastus             | 01031991 | SF        |
| 2173    | Siivekeohjauksen kytkentä                    | 31121994 | SF        |
| 2174    | Verhoilumateriaalit                          | 31121994 | SF        |
| 2177    | Istuinvyöt                                   | 30091994 | SF        |
| 2866    | Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt      | 01072001 | SF        |
| 3073    | Vaijerinkiristimien tarkastus                | 31122003 | SF        |
| 3091    | Nopeusmittarin merkinnät                     | 01012006 | LSG02-003 |
| 3102    | Ilma-alusten pelastusvarjoista varoittaminen | 31032007 |           |
| 3103    | UHS. Ilma-alusten pelastusvarjojen tarkastus | 01022007 |           |
| 3129 -1 | Korkeusperäsintrimmi                         | 31102009 |           |

**Mainar Sports****Flash**

|      |                               |   |             |
|------|-------------------------------|---|-------------|
| 1662 | Kallistuskulman rajoittaminen | X | G-006-10-89 |
|------|-------------------------------|---|-------------|

**Gemini tr.**

|      |                       |   |             |
|------|-----------------------|---|-------------|
| 1733 | Lentokoneen tarkastus | X | G-015-07-90 |
|------|-----------------------|---|-------------|

**Rans Inc****Rans Courier S-7**

|      |                                          |    |           |
|------|------------------------------------------|----|-----------|
| 3119 | Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet | JH | LSG07-009 |
|------|------------------------------------------|----|-----------|

**Rans S-10 Sakota**

|      |                                          |    |           |
|------|------------------------------------------|----|-----------|
| 3119 | Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet | JH | LSG07-009 |
|------|------------------------------------------|----|-----------|

**Rans S-12 Airaile**

|      |                                          |      |           |
|------|------------------------------------------|------|-----------|
| 1997 | Ohjaussauvan vääntöputki                 | (JL) |           |
| 1998 | Laskutelineen kiinnityspultit            | 100H |           |
| 3119 | Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet | JH   | LSG07-009 |

**Rans S-6(ES) Coyote II**

|      |                                          |          |           |
|------|------------------------------------------|----------|-----------|
| 1997 | Ohjaussauvan vääntöputki                 | (JL)     |           |
| 1998 | Laskutelineen kiinnityspultit            | 100H     |           |
| 2175 | Istuinvyön korvake                       | 31121994 | SF        |
| 2178 | Korkeusvakaajan etukiinnitys             | X        | SF        |
| 3119 | Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet | JH       | LSG07-009 |

**Speyer****FK12**

|      |                            |   |           |
|------|----------------------------|---|-----------|
| 3121 | Polttoainepumpun tarkastus | X | LSG07-004 |
|------|----------------------------|---|-----------|

**FK14**

|      |                            |   |           |
|------|----------------------------|---|-----------|
| 3121 | Polttoainepumpun tarkastus | X | LSG07-004 |
|------|----------------------------|---|-----------|

**FK9**

|      |                            |   |           |
|------|----------------------------|---|-----------|
| 3121 | Polttoainepumpun tarkastus | X | LSG07-004 |
|------|----------------------------|---|-----------|

**MOOTTORIT**

Q

|      |                                              |   |  |
|------|----------------------------------------------|---|--|
| 3175 | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen | X |  |
|------|----------------------------------------------|---|--|

**Austro Engine GmbH****Austro Engine E4**

|         |                             |          |                  |
|---------|-----------------------------|----------|------------------|
| 5546 -1 | Hukkaportin säätimen vaihto | 27122013 | EASA2013-0213 R1 |
|---------|-----------------------------|----------|------------------|

**BRP-Powertrain GmbH & Co. KG****Rotax 501**

|      |                                |   |      |
|------|--------------------------------|---|------|
| 1891 | Männäntäpin laakereiden vaihto | X | A-64 |
|------|--------------------------------|---|------|

**Rotax 505**

|      |                                |   |      |
|------|--------------------------------|---|------|
| 1891 | Männäntäpin laakereiden vaihto | X | A-64 |
|------|--------------------------------|---|------|

**Rotax 582UL**

|      |                |   |    |
|------|----------------|---|----|
| 1800 | Mäntien vaihto | X | SF |
|------|----------------|---|----|

**Rotax 912()**

|         |                                          |            |                   |
|---------|------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2228    | Sytytysjärjestelmän tarkastus            | 28021995   | A-80              |
| 2247    | Sytytysjärjestelmän maadotus             | 15041995   | A-82              |
| 2300    | Kaasuttimen puhdistaminen                | X          | A-83              |
| 2301    | Elektroniikkamodulien vaihto             | 31011996   | A-84              |
| 2441    | Nokka-akselin tarkastus                  | 50H        | A-92 R1           |
| 2470    | Potkurin vaihteiston vaihto              | X          | A-89              |
| 2517    | Polttoainepumpun tarkastus               | X          | A-94 R1           |
| 2739    | Staattorin tarkastus ja vaihto           | 01062000   | A-98              |
| 2871    | Venttiilijousen pidikkeen vaihto         | 01022002   | A-108             |
| 2914    | Polttoainepumpun tarkastus               | (100H)     | A-109             |
| 3012 -1 | Lisäys käyttäjän käsikirjaan             | 31122002   | A-114 R1          |
| 3023    | Moottoripukin tarkastus                  | (100H)     | A-105 R1          |
| 3081    | Öljytikun vaihto                         | 01122003   | A-116             |
| 3135    | Kaasuttimen akselitapin vaihto           | 15072011   |                   |
| 3138    | Aluslevyn vaihto                         | 15102011   | DULV-2011-001     |
| 3147    | Imusarjojen tasausputken tarkastus       | X          |                   |
| 3148 -1 | Kampiakselin tarkastus                   | (4 FH/30D) | EASA2011-0224-    |
| 3151    | Elektronisen yksikön lämpötila           | 01082013   | FIN               |
| 3156    | Sylinterin kannen tarkastus              | X          | EASA2013-0117-    |
| 3158    | Magneettitulpan tarkastus                | X          | SF                |
| 3170    | Sylinterin kannen lämpötilan mittaustapa | 4.7.2016   | EASA 2015-0240    |
| 3174    | BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus   | 210 H      |                   |
| 5245 -1 | Magneettitulpan tarkastus                | X          | EASA2006-0316 R1  |
| 5261    | Kampikammion tarkastus                   | 110H       | EASA2007-0025     |
| 5270 -1 | Polttoainepumpun vaihto                  | 01072007   | EASA2007-0060- R1 |
| 5284    | Jäähdytysnesteen valinta                 | 31122007   | EAS2007-0155      |
| 5457    | Aluslevyn vaihto                         | 10 FH/4KK  | EASA2011-0067-    |
| 5477 -1 | Kampiakselin tarkastus                   | 25122011   | EASA2011-0224-    |
| 5484    | Öljypumpun tarkastus                     | 26022012   | EASA2012-0019-    |
| 5500    | Polttoainepumpun letkun vaihto           | X          | EASA2012-0097 R1  |
| 5537    | Sylinterin kannen tarkastus              | X          | EASA2013-0117-    |
| 5600    | Sylinterin kannen tarkastus ja vaihto    | 04072016   | EASA2015-0240     |

**Rotax 914()**

|         |                                  |          |          |
|---------|----------------------------------|----------|----------|
| 2462    | Polttoaineen rikastussuutin      | X        | A-88     |
| 2739    | Staattorin tarkastus ja vaihto   | 01062000 | A-98     |
| 2871    | Venttiilijousen pidikkeen vaihto | 01022002 | A-108    |
| 3012 -1 | Lisäys käyttäjän käsikirjaan     | 31122002 | A-114 R1 |
| 3023    | Moottoripukin tarkastus          | (100H)   | A-105 R1 |



|         |                                          |            |                  |
|---------|------------------------------------------|------------|------------------|
| 3081    | Öljytikun vaihto                         | 01122003   | A-116            |
| 3135    | Kaasuttimen akselitapin vaihto           | 15072011   |                  |
| 3136    | Polttoaineen painesäädin                 | 100 H/6KK  | EASA2011-0082    |
| 3138    | Aluslevyn vaihto                         | 15102011   | DULV-2011-001    |
| 3148 -1 | Kampiakselin tarkastus                   | (4 FH/30D) | EASA2011-0224-   |
| 3151    | Elektronisen yksikön lämpötila           | 01082013   | FIN              |
| 3156    | Sylinterin kannen tarkastus              | X          | EASA2013-0117-   |
| 3158    | Magneettitulpan tarkastus                | X          | SF               |
| 3170    | Sylinterin kannen lämpötilan mittaustapa | 4.7.2016   | EASA 2015-0240   |
| 3171    | Pakovoventtiin vaihto                    | X          | EASA 2018-0265-  |
| 3174    | BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus   | 210 H      |                  |
| 5200    | Äänenvaimentimen tarkastus               | 50H        | EASA2006-0127    |
| 5245 -1 | Magneettitulpan tarkastus                | X          | EASA2006-0316 R1 |
| 5261    | Kampikammion tarkastus                   | 110H       | EASA2007-0025    |
| 5284    | Jäähdytysnesteen valinta                 | 31122007   | EAS2007-0155     |
| 5457    | Aluslevyn vaihto                         | 10 FH/4KK  | EASA2011-0067-   |
| 5459    | Polttoaineen painesäädin                 | 100H/6KK   | EASA2011-0082    |
| 5477 -1 | Kampiakselin tarkastus                   | 25122011   | EASA2011-0224-   |
| 5484    | Öljypumpun tarkastus                     | 26022012   | EASA2012-0019-   |
| 5537    | Sylinterin kannen tarkastus              | X          | EASA2013-0117-   |
| 5600    | Sylinterin kannen tarkastus ja vaihto    | 04072016   | EASA2015-0240    |

**Continental Motors. Inc.****Continental C-145-()**

|      |                        |          |              |
|------|------------------------|----------|--------------|
| 5204 | Huoltovirheitä         | 08072006 | CF-2005-40   |
| 5481 | Magneettojen tarkastus | X        | AD2011-26-07 |

**Continental C-85-()**

|      |                |          |            |
|------|----------------|----------|------------|
| 5204 | Huoltovirheitä | 08072006 | CF-2005-40 |
|------|----------------|----------|------------|

**Continental C-90-()**

|      |                |          |            |
|------|----------------|----------|------------|
| 5204 | Huoltovirheitä | 08072006 | CF-2005-40 |
|------|----------------|----------|------------|

**Continental GO-300-()**

|      |                |          |            |
|------|----------------|----------|------------|
| 5204 | Huoltovirheitä | 08072006 | CF-2005-40 |
|------|----------------|----------|------------|

**Continental IO-360-()**

|      |                                                      |          |              |
|------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 5204 | Huoltovirheitä                                       | 08072006 | CF-2005-40   |
| 5433 | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet | 16112010 | AD2010-11-04 |
| 5481 | Magneettojen tarkastus                               | X        | AD2011-26-07 |

**Continental IO-470-()**

|         |                                                      |          |                 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 5204    | Huoltovirheitä                                       | 08072006 | CF-2005-40      |
| 5265 -1 | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit     | X        | AD2007-04-19 R1 |
| 5404    | Sylinterien tarkastus                                | 50FH     | AD2009-19-07    |
| 5433    | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet | 16112010 | AD2010-11-04    |
| 5566    | Gjutna cylindrar                                     | (50FH)   | AD2014-05-29    |

**Continental IO-520-()**

|         |                                                      |          |                 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 5105    | Sylintereiden vaihto                                 | X        | AD2004-08-10    |
| 5204    | Huoltovirheitä                                       | 08072006 | CF-2005-40      |
| 5265 -1 | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit     | X        | AD2007-04-19 R1 |
| 5404    | Sylinterien tarkastus                                | 50FH     | AD2009-19-07    |
| 5433    | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet | 16112010 | AD2010-11-04    |
| 5566    | Gjutna cylindrar                                     | (50FH)   | AD2014-05-29    |

**Continental IO-550-()**

|      |                                                      |          |              |
|------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 5105 | Sylintereiden vaihto                                 | X        | AD2004-08-10 |
| 5204 | Huoltovirheitä                                       | 08072006 | CF-2005-40   |
| 5404 | Sylinterien tarkastus                                | 50FH     | AD2009-19-07 |
| 5433 | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet | 16112010 | AD2010-11-04 |

**Continental LTSIO-360-()**

|      |                |          |            |
|------|----------------|----------|------------|
| 5204 | Huoltovirheitä | 08072006 | CF-2005-40 |
|------|----------------|----------|------------|

|                                       |                                                          |           |               |    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|
| 5433                                  | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet     | 16112010  | AD2010-11-04  |    |
| 5466                                  | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X         | AD2011-13-03  |    |
| <b>Continental O-200-()</b>           |                                                          |           |               |    |
| 5204                                  | Huoltovirheitä                                           | 08072006  | CF-2005-40    |    |
| <b>Continental O-300-()</b>           |                                                          |           |               |    |
| 5481                                  | Magneettojen tarkastus                                   | X         | AD2011-26-07  |    |
| <b>Continental O-470-()</b>           |                                                          |           |               |    |
| 5265 -1                               | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X         | AD2007-04-19  | R1 |
| 5404                                  | Sylinterien tarkastus                                    | 50FH      | AD2009-19-07  |    |
| 5566                                  | Gjutna cylindrar                                         | (50FH)    | AD2014-05-29  |    |
| <b>Continental TSIO-360-()</b>        |                                                          |           |               |    |
| 5204                                  | Huoltovirheitä                                           | 08072006  | CF-2005-40    |    |
| 5433                                  | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet     | 16112010  | AD2010-11-04  |    |
| 5466                                  | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X         | AD2011-13-03  |    |
| 5481                                  | Magneettojen tarkastus                                   | X         | AD2011-26-07  |    |
| 5553                                  | Turboahtimen poisto käytöstä                             | 13112013  | AD2013-21-02  |    |
| <b>Continental TSIO-520-()</b>        |                                                          |           |               |    |
| 5105                                  | Sylintereiden vaihto                                     | X         | AD2004-08-10  |    |
| 5204                                  | Huoltovirheitä                                           | 08072006  | CF-2005-40    |    |
| 5404                                  | Sylinterien tarkastus                                    | 50FH      | AD2009-19-07  |    |
| 5433                                  | Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet     | 16112010  | AD2010-11-04  |    |
| 5466                                  | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X         | AD2011-13-03  |    |
| 5499                                  | Käynnistimen välikappale                                 | X         | AD2012-10-13  |    |
| 5566                                  | Gjutna cylindrar                                         | (50FH)    | AD2014-05-29  |    |
| <b><u>Honeywell International</u></b> |                                                          |           |               |    |
| <b>TPE331-2()</b>                     |                                                          |           |               |    |
| 5216                                  | Turbiinin roottorin käyntiaika                           | X         |               |    |
| 5473 -1                               | Pääakselin laakerin vaihto                               | 18082011  | AD2011-18-51  | R1 |
| 5588                                  | Polttoainesäätimen tarkastus                             | (1000HIS) | AD2015-12-04  |    |
| <b>TPE331-3()</b>                     |                                                          |           |               |    |
| 5216                                  | Turbiinin roottorin käyntiaika                           | X         |               |    |
| 5473 -1                               | Pääakselin laakerin vaihto                               | 18082011  | AD2011-18-51  | R1 |
| 5588                                  | Polttoainesäätimen tarkastus                             | (1000HIS) | AD2015-12-04  |    |
| <b>TPE331-5()</b>                     |                                                          |           |               |    |
| 5216                                  | Turbiinin roottorin käyntiaika                           | X         |               |    |
| 5473 -1                               | Pääakselin laakerin vaihto                               | 18082011  | AD2011-18-51  | R1 |
| 5588                                  | Polttoainesäätimen tarkastus                             | (1000HIS) | AD2015-12-04  |    |
| 5598                                  | Potkurin akselin kytkin                                  | X         | AD2015-18-03  |    |
| <b><u>Limbach</u></b>                 |                                                          |           |               |    |
| <b>L2400</b>                          |                                                          |           |               |    |
| 5161                                  | Kaasuvivun jousen asennus                                | X         | D-2005-275    | R1 |
| <b><u>Lycoming Engines</u></b>        |                                                          |           |               |    |
| <b>Lycoming AEIO-360-()</b>           |                                                          |           |               |    |
| 5048 -1                               | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X         | AD2004-10-14  |    |
| 5154                                  | Kampiakselin vaihto                                      | X         | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                               | Pakoverhien tarkastus                                    | 330/440H  | EASA2005-0023 | R3 |
| 5190                                  | Kampiakselin vaihto                                      | 27102006  | AD2006-06-16  |    |
| 5199                                  | Kiertokankien vaihto                                     | 22062006  | AD2006-10-21  |    |
| 5204                                  | Huoltovirheitä                                           | 08072006  | CF-2005-40    |    |
| 5205                                  | Sylintereiden vaihto                                     | X         | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                               | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X         | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                                  | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H       | AD2009-26-12  |    |
| 5514                                  | Kampiakselin vaihto                                      | X         | AD2012-19-01  |    |

|                             |                                                  |          |               |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|----|
| 5578                        | Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi             | X        | AD2015-02-07  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus          | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming AEIO-540-()</b> |                                                  |          |               |    |
| 5036                        | Kampiakselin pultin vaihto                       | X        | AD2004-05-24  |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                 | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5154                        | Kampiakselin vaihto                              | X        | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                             | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                             | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                              | X        | AD2012-19-01  |    |
| 5578                        | Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi             | X        | AD2015-02-07  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus          | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming HIO-360-()</b>  |                                                  |          |               |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                             | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                             | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                          | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus          | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming HO-360-()</b>   |                                                  |          |               |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                             | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                             | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                          | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| <b>Lycoming IGSO-540-()</b> |                                                  |          |               |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| <b>Lycoming IO-320-()</b>   |                                                  |          |               |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                 | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                             | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                          | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus          | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming IO-360-()</b>   |                                                  |          |               |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                 | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5154                        | Kampiakselin vaihto                              | X        | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5190                        | Kampiakselin vaihto                              | 27102006 | AD2006-06-16  |    |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                             | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                   | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                             | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                          | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                              | X        | AD2012-19-01  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus          | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming IO-540-()</b>   |                                                  |          |               |    |
| 5036                        | Kampiakselin pultin vaihto                       | X        | AD2004-05-24  |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                 | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5154                        | Kampiakselin vaihto                              | X        | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                      | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |

|                             |                                                          |          |               |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----|
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                                     | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                                     | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2012-19-01  |    |
| 5578                        | Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi                     | X        | AD2015-02-07  |    |
| 5593                        | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus                  | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming O-235-()</b>    |                                                          |          |               |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| <b>Lycoming O-320-()</b>    |                                                          |          |               |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                                     | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| <b>Lycoming O-360-()</b>    |                                                          |          |               |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5154                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5190                        | Kampiakselin vaihto                                      | 27102006 | AD2006-06-16  |    |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                                     | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                                     | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2012-19-01  |    |
| <b>Lycoming O-540-()</b>    |                                                          |          |               |    |
| 5036                        | Kampiakselin pultin vaihto                               | X        | AD2004-05-24  |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5199                        | Kiertokankien vaihto                                     | 22062006 | AD2006-10-21  |    |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                                     | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5265 -1                     | Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit         | X        | AD2007-04-19  | R1 |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5466                        | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X        | AD2011-13-03  |    |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2012-19-01  |    |
| <b>Lycoming TIGO-541-()</b> |                                                          |          |               |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5466                        | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X        | AD2011-13-03  |    |
| <b>Lycoming TIO-540-()</b>  |                                                          |          |               |    |
| 5036                        | Kampiakselin pultin vaihto                               | X        | AD2004-05-24  |    |
| 5048 -1                     | Moottorin iskukuormitustarkastus                         | X        | AD2004-10-14  |    |
| 5154                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2005-19-11  |    |
| 5164 -2                     | Pakoverntiileiden tarkastus                              | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                        | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5205                        | Sylintereiden vaihto                                     | X        | AD2006-12-07  |    |
| 5426                        | Sylintereiden tarkastus                                  | 50H      | AD2009-26-12  |    |
| 5466                        | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X        | AD2011-13-03  |    |
| 5514                        | Kampiakselin vaihto                                      | X        | AD2012-19-01  |    |
| 5553                        | Turboahhtimen poisto käytöstä                            | 13112013 | AD2013-21-02  |    |
| 5585                        | Turboahhtimen kiinnityskorvake                           | X        | AD2015-10-06  |    |

|                                                      |                                                          |          |               |    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----|
| 5593                                                 | Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus                  | 110FH    | AD2015-19-07  |    |
| <b>Lycoming TIO-541-()</b>                           |                                                          |          |               |    |
| 5164 -2                                              | Pakovoventtiileiden tarkastus                            | 330/440H | EASA2005-0023 | R3 |
| 5204                                                 | Huoltovirheitä                                           | 08072006 | CF-2005-40    |    |
| 5466                                                 | Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah | X        | AD2011-13-03  |    |
| <b><u>Pieper-Stark &amp; Co. Motorenbau GmbH</u></b> |                                                          |          |               |    |
| <b>1500/2</b>                                        |                                                          |          |               |    |
| 609                                                  | Öljysäiliön tyhjennysluukun kiinnitys                    | X        | D-75-75       |    |
| 835                                                  | Kampikammion tarkastus                                   | 50H      | D-78-269      |    |
| <b><u>Pratt &amp; Whitney Canada</u></b>             |                                                          |          |               |    |
| <b>PT6A-114()</b>                                    |                                                          |          |               |    |
| 5544 -1                                              | Ahtimen turbiinin siipien tarkastus                      | (500FH)  | CF-2013-21    | R1 |
| <b>PT6A-11X()</b>                                    |                                                          |          |               |    |
| 5495                                                 | Planeettapyörästön vaihto                                | X        | AD2012-09-10  |    |
| 5574                                                 | Turbiinin suojaan korjaus                                | 28112017 | CF-2014-33    |    |
| <b>PT6A-2X()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5574                                                 | Turbiinin suojaan korjaus                                | 28112017 | CF-2014-33    |    |
| <b>PT6A-4X()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5495                                                 | Planeettapyörästön vaihto                                | X        | AD2012-09-10  |    |
| <b>PT6A-6X()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5495                                                 | Planeettapyörästön vaihto                                | X        | AD2012-09-10  |    |
| <b><u>Rolls-Royce Corporation</u></b>                |                                                          |          |               |    |
| <b>250-B17()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5098                                                 | Ahtimen kytkin                                           | X        | AD2004-26-09  |    |
| 5101 -1                                              | Putkien tarkastus                                        | X        | EASA2004-0009 | R1 |
| 5125                                                 | Turbiinin energianabsorptiorengas                        | 31102011 | AD2005-10-13  |    |
| 5213                                                 | Kaasunkehittimen sidepultin vaihto                       | 31102011 | AD2006-13-06  |    |
| 5223                                                 | Polttoainesuuttimen vaihto                               | X        | AD2006-16-04  |    |
| <b>250-C18()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5101 -1                                              | Putkien tarkastus                                        | X        | EASA2004-0009 | R1 |
| 5213                                                 | Kaasunkehittimen sidepultin vaihto                       | 31102011 | AD2006-13-06  |    |
| 5223                                                 | Polttoainesuuttimen vaihto                               | X        | AD2006-16-04  |    |
| <b>250-C20()</b>                                     |                                                          |          |               |    |
| 5098                                                 | Ahtimen kytkin                                           | X        | AD2004-26-09  |    |
| 5101 -1                                              | Putkien tarkastus                                        | X        | EASA2004-0009 | R1 |
| 5125                                                 | Turbiinin energianabsorptiorengas                        | 31102011 | AD2005-10-13  |    |
| 5213                                                 | Kaasunkehittimen sidepultin vaihto                       | 31102011 | AD2006-13-06  |    |
| 5223                                                 | Polttoainesuuttimen vaihto                               | X        | AD2006-16-04  |    |
| <b><u>Rolls-Royce Limited</u></b>                    |                                                          |          |               |    |
| <b>Gipsy Major 10</b>                                |                                                          |          |               |    |
| 62                                                   | Lyijypitoisen lentobensiinin käyttö                      | jatk.    |               |    |
| 122                                                  | Lentomoottoreiden käytöstä                               | X        |               |    |
| 126 -2                                               | Kampiakselin tarkastus                                   | X        | ARB57         |    |
| 148                                                  | Sytytysennakon säätö                                     | JH       |               |    |
| 253                                                  | Magneeton säätöengasyhdistelmän varmistusruuvi           | X        |               |    |
| 361                                                  | Magneettien kiinnitys AG4-magneetoissa                   | PK       |               |    |
| 383                                                  | Kiertokangen katkeaminen                                 | X        |               |    |
| <b><u>Solo Kleinmotoren GmbH</u></b>                 |                                                          |          |               |    |
| <b>2350()</b>                                        |                                                          |          |               |    |
| 5581 -1                                              | Käyttörajoitus                                           | 31032015 | EASA2015-0052 | R1 |

**Technify Motors GmbH****TAE125-01-()**

|      |    |                                |          |                |    |
|------|----|--------------------------------|----------|----------------|----|
| 5074 | -2 | Moottoriasennuksen muutos      | 30042005 | D-2004-457     | R2 |
| 5077 |    | Polttoainepumpun asennus       | 30112004 | D-2004-473     |    |
| 5134 |    | Kytkimen vaihto                | 23062005 | D-2005-229     |    |
| 5292 | -1 | Moottorin asennuksen tarkastus | 30112007 | EASA2007-0182  | R1 |
| 5299 |    | Öljyjärjestelmän muutos        | 31102007 | EASA2007-0232  |    |
| 5316 | -1 | Männän jäähdytysuutin          | 100H     | EASA2008-0016  | R1 |
| 5341 |    | Huoltokäsikirjan päivitys      | 23102008 | EASA2008-0128  |    |
| 5401 | -1 | Potkurin säätöventtiili        | 55FH     | EASA2009-0193  | R1 |
| 5424 |    | Öljynerottimen vaihto          | 110 FH   | EASA2010-0020  |    |
| 5505 |    | FADEC-ohjelmiston muutos       | 10102012 | EASA20120-0116 |    |
| 5535 |    | Kampikammion lohko             | X        | EASA2013-0109  |    |
| 5575 |    | Kytkimen vaihto                | X        | EASA2014-0232  |    |

**TAE125-02-()**

|      |  |                                          |          |                |  |
|------|--|------------------------------------------|----------|----------------|--|
| 5323 |  | Polttoaineputken kiinnitys               | 10032008 | EASA2008-0056R |  |
| 5334 |  | Kytkinasetelman tarkastus                | X        | EASA2008-0106- |  |
| 5362 |  | Yhteispainelinjan säätöventtiilin vaihto | 110FH    | EASA2008-0215  |  |
| 5405 |  | Potkurin säätimen muutos                 | 31012010 | EASA2009-0224  |  |
| 5436 |  | Jakoketjun vaihto.                       | 910FH    | EASA2010-0136  |  |
| 5460 |  | Kitkalevyn vaihto                        | X        | EASA2011-0087- |  |
| 5503 |  | Öljyntäyttöaukon tulppa                  | X        | EASA2012-0112  |  |
| 5505 |  | FADEC-ohjelmiston muutos                 | 10102012 | EASA20120-0116 |  |
| 5556 |  | Korkeapainepolttoainepumppujen vaihto    | Read AD  | EASA2013-0279  |  |
| 5575 |  | Kytkimen vaihto                          | X        | EASA2014-0232  |  |
| 5582 |  | Käynnistysohjelmiston asennus            | X        | EASA2015-0055  |  |
| 5595 |  | Lentokelpoisuusrajoitusten muutos        | 05103015 | EASA2015-0189  |  |

**POTKURIT**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Aeromatic**

74 Lavan tyviholkin kiinnitysruuvit 50H

**Hamilton Sundstrand Corporation**

562 -2 Potkurien huolto ½Y/1Y

**Hartzell Propeller Inc.**

|      |                               |            |              |    |
|------|-------------------------------|------------|--------------|----|
| 5114 | Potkurin kiinnitys            | X          | AD83-08-01   | R2 |
| 5141 | Potkureiden kiinnityspultit   | (120/100H) | AD2005-14-12 |    |
| 5152 | Potkurin tarkastus            | X          | AD2005-18-12 |    |
| 5310 | Potkurin tarkastus ja korjaus | X          | AD2007-26-09 |    |
| 5338 | Potkurin navan tarkastus      | 17072009   | AD2008-13-28 |    |
| 5390 | Vastapainojen kiinnityspultit | X          | AD2009-10-14 |    |
| 5408 | Potkurin navan tarkastus      | (100H)     | AD2009-22-03 |    |
| 5545 | Potkurin kalvon vaihto        | 30082014   | AD2013-15-04 |    |

**Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG**

|      |    |                         |          |                |
|------|----|-------------------------|----------|----------------|
| 5157 | -1 | Lapakulmien säätösauvat | 31122005 | D-2005-370     |
| 5555 |    | Lukkomuttereiden vaihto | X        | EASA2013-0273- |

**McCauley Propeller Systems**

|      |                                |          |              |
|------|--------------------------------|----------|--------------|
| 5166 | Potkurin navan vaihto          | 25122005 | AD2005-24-09 |
| 5275 | Rajoituskilpi ja tarkastus     | X        | AD2007-08-04 |
| 5427 | Kiintopotkurin navan tarkastus | 750H     | AD2010-04-05 |

**MT-Propeller Entwicklung GmbH**

5248 -1 Lapojen suojaiteipin tarkastus 100H EASA2006-0345 R1

**Neuform**

3118 Potkurin asennuksen tarkastus X LSG08-001

**Woodcomp Propellers s.r.o.****SR2000**

3176 Woodcomp Propellers s. r. o. Potkurin tarkastus 20.5.2022

**MOOTTORIN APULAITTEET JA JÄRJESTELMIEN LAITTEET****Q**

|      |                                                            |            |               |
|------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 3175 | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen               | X          |               |
| 5128 | Precise Flight, Inc. Alipainejärjestelmän korjaus          | 18072006   | AD2005-11-05  |
| 5129 | Teledyne Continental Motors. Magneeton laukaisukytin       | (100/500H) | AD2005-12-06  |
| 5182 | Aero Advantage. Alipainepumpun vaihto                      | 10032007   | AD2006-03-08  |
| 5329 | Kelly Aerospace Power Systems. Ahtimen tarkastus           | X          | AD2008-08-17  |
| 5368 | Precision Airmotive LLC ja Bendix. Polttoaineensyöttöservo | 09022009   | AD2009-02-03  |
| 5430 | Kelly Aerospace Energy Systems Turboahtimen käytöstä p     | X          | AD2010-07-08  |
| 5489 | Superior Air Parts & Lycoming Engines. Polttoaineservo     | X          | AD2012-03-06  |
| 5491 | Lycoming Engines. Kaasuttimen tarkastus                    | X          | AD2012-03-07  |
| 5496 | Hartzell Engine Technologies. Turboahtimen poisto käytöst  | 21052012   | AD2012-10-52E |



**MITTARIT**Q

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| 6 | Osoitin-tyyppiset kaartomittarit | X |
|---|----------------------------------|---|

**RADIO- JA SÄHKÖVARUSTEET, LAITTEET JA AKUT****Q**

|         |                                                              |           |               |    |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|
| 1488    | Erillisten bens/petr.-lämmityslaitteiden tarkastus           | M         |               |    |
| 5041    | Goodrich. TAWS-järjestelmän tarkastus                        | X         | AD2004-08-15  |    |
| 5042    | NARCO Avionics. AT150-transponderin korjaus                  | 01122004  | AD2004-08-16  |    |
| 5059    | Garmin AT. GPS:n ohjelmiston muutos                          | 03022005  | AD2004-13-20  |    |
| 5075    | Kelly Aerospace Power Systems. Lämmittimen tarkastus         | 100H/24KK | AD2004-21-05  |    |
| 5092 -1 | Kelly Aerospace Power Systems. Pa-säätöventtiili             | 100H/12KK | AD2004-25-16  | R1 |
| 5104    | Garmin International. Transponderin ohjelmiston päivitys     | 23082005  | AD2005-01-19  |    |
| 5168    | Shadin. Lentoarvolaskimen päivitys                           | (JL)      | AD2005-25-08  |    |
| 5254    | Carling Technologies. Keinupainikkeiden tarkastus            | 12KK      | EASA2006-0375 |    |
| 5315    | Garmin International. Servovaihteiston tarkastus             | X         | AD2008-02-06  |    |
| 5328    | Avidyne Corporation. Ensisijaisen lentotietonäytön tarkastus | 25042008  | AD2008-06-28  | R1 |
| 5351 -3 | Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi                  | 11092008  | EASA2008-0158 | R2 |
| 5359    | Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi                  | 26112008  | EASA2008-0183 |    |
| 5402    | Narco Avionics Inc. Moodi A/C Transponderi                   | 22092010  | EASA2009-0200 |    |
| 5444    | Dittel Messtechnik GmbH. VHF -radion muutos                  | X         | EASA2010-0186 |    |

**PELASTUSVÄLINEET****Q**

|      |    |                                                   |          |                  |
|------|----|---------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1226 | -1 | Autoliv. Turvavöiden poisto käytöstä              | 30061987 |                  |
| 2866 |    | Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt           | 01072001 | SF               |
| 5018 |    | Kidde Aerospace. Tulensammuttimen poisto käytöstä | 20022005 | AD2003-26-14     |
| 5303 |    | Pacific Scientific Company. Turvavöiden lukko     | 02042008 | EASA2007-0256    |
| 5325 |    | FOLA Airsafe. Pelastusliivien pussi               | 01062008 | SAD1-201         |
| 5352 |    | SPEKON GmbH. Pelastusvarjon korjaus               | 02102008 | EASA2008-0174    |
| 5415 | -1 | Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet  | 29122009 | EASA2009-0262 R1 |
| 5418 |    | SICLI. Halonisammuttimet                          | 04022010 | EASA2009-0278    |
| 5493 |    | Kidde Graviner. Tulensammuttimen korjaus          | 23092012 | EASA2012-0037    |
| 5522 | -4 | Turvavöiden tarkastus                             | X        | EASA2013-0020 R4 |

**LASKUVARJOT**

Q

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 3175 | Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen | X |
|------|----------------------------------------------|---|

**VARUSTEET JA TARVIKKEET**

Q

|      |                                                          |          |              |    |
|------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|----|
| 665  | Finncraft-sukset. Rajoituskilven asennus                 | X        |              |    |
| 1587 | Aeroquip. Letkujen tarkastus ja vaihto                   | 01041989 | F-88-132     |    |
| 5003 | Purjekoneiden ohjainvaijerit ja niiden silmukkapäätteet  | X        | D-74-323     | R2 |
| 5153 | Goodrich De-icing and Speciality System. Jäänpoistokumit | JP       | AD2005-18-20 |    |