

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

651/76

1976-02-16



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

651, Piper. Laskusiivekevivun tarkastus

Koskee: Kaikkia Piper PA-18-150 ja PA-18A-150 lentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Toimenpiteet tehtävä: Tarkastus 1976-03-15 mennessä ja aina asennuksen yhteydessä.

Toimenpiteet: Tarkasta siiven tyvessä olevat laskusiivekkeen kulmavipujen haarukkapääät mahdollisten murtumien varalta.

Jos murtumia haarukkapäätteessä havaitaan, on kulmavipu vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Asennettaessa haarukkapään pulttia ei saa kiristää liian kireälle, koska tämä aiheuttaa murtuman.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

PH/um