

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 1401/86**  
**Muutos 1**  
1.11.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**The New Piper Aircraft. Letkujen vaihto.**

**Koskee:** Niitä alla lueteltuja Piper-merkkisiä lentokoneita, joihin ei jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 1401/86 mukaisia toimenpiteitä:

**Tyyppi****Sarjanumerot**

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA23 ja PA23-160           | 23-1:stä 23-2046:een                                                                                                                                        |
| PA23-235                   | 27-505:stä 27-622:een                                                                                                                                       |
| PA23-250                   | 27-1:stä 27-8154030:een                                                                                                                                     |
| PA31, PA31-300 ja PA31-325 | 31-2:sta 31-8312019:ään                                                                                                                                     |
| PA31-350                   | 31-5001:stä 31-8553002:een                                                                                                                                  |
| PA31P                      | 31P-1:stä 31P-7730012:een                                                                                                                                   |
| PA31P-350                  | 31P-8414001:stä 31P-8414050:een                                                                                                                             |
| PA31T                      | 31T-7400002:sta 31T-8120104:ään                                                                                                                             |
| PA31T1                     | 31T-7804001:stä 31T-8304003:een ja<br>31T-1104004:stä 31T-1104017:ään                                                                                       |
| PA31T2                     | 31T-8166001:stä 31T-8166076:een ja<br>31T-1166001:stä 31T-1166008:aan                                                                                       |
| PA31T3                     | 31T-8275001:stä 31T-8475001:een ja 31T-5575001                                                                                                              |
| PA42                       | 42-7800001, 42-7800002, 42-7801003, 42-7801004,<br>42-8001001:stä 42-8001106:een, 42-8301001,<br>42-8301002, 42-5501003:sta 42-5501023:een<br>ja 42-5501025 |

**Viite:** FAA AD 96-21-04.

**Voimaantulo:** 1.12.1996

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Vaihda 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 1.11.1986:sta (M 1401/86:n voimaantulispäivä) tai 10 lentotunnin kuluessa laskettuna 1.12.1996:sta, kumpi myöhemmin tulee, kaikki ne hydrauliletkut, joiden Piper-osanumero on 17766-02 tai 465-138, ja joiden pinta on sileätä kumia ja joihin on asennettu sininen pääty Mutteri, samannumeroisiin letkuihin, joiden pinta on punottu ja joissa on musta pääty Mutteri, Piper Service Bulletinin nro. 822 ohjeiden mukaisesti.

Huom. Näitä letkuja on ollut saatavilla 1.2.1985 jälkeen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1401/86.