

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1697/90**

7.5.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräajakaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Grob. Pulttien vaihto.

Koskee: Purjelentokoneita Grob Twin Astir, sarjanumeroita 3000 - 3291, ja Grob G 103 Twin II (ACRO mukaanluettuna), sarjanumeroita 3501 - 3729.

Viite: LBA LTA 89-5/2.

Voimaantulo: 1.6.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa siivekkeiden työntötankojen ja kytkentävivun väliset kiinnityspultit uusiin, valmistajan toimittamiin LN-pultteihin ja kruunumuttereihin Grob Technische Mitteilungs TM 315-38/1 ohjeiden mukaisesti. Poista kytkentävivusta samalla siihen muutosmääräyksen M 1594/89 kohdan B mukaisesti liimattu varoituskilpi.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1594/89.