

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1817/91**

15.5.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Mitsubishi. Jäänpoistojärjestelmän tarkastus.

Koskee: Lentokoneita Mitsubishi MU-2, sarjanumeroita 8 - 347 lukuun ottamatta 313 ja 321 ja sarjanumeroita 501 - 696 lukuun ottamatta 652 ja 661.

Viite: JCAB AD nro. TCD-3393-91

Voimaantulo: 15.6.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa jätävään säähän tehtävää lentoa mutta kuitenkin 100 lentotunnin kuluessa lentokoneen jäänesto-/jäänpoistojärjestelmä MHI Service Bulletinin nro. 212 ohjeiden mukaisesti, sekä korjaa tai vaihda vialliset osat.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

TCF-50-001-1E-1

112

KU-KEN-266

No.TCD-3393-91

Date March 19, 1991

Japan Civil Aviation Bureau

TAIKUSEI-KAIZEN-TSUHO

Airworthiness Directive

The undermentioned examinations or modifications are mandatory.

MITSUBISHI MU-2 series : S/N 8 through 347

1. Applies to :

(except S/N 313 and 321)

: S/N 501 through 696

(except S/N 652 and 661)

2. Compliance required as indicated , unless already accomplished.

To ensure the operation of anti-ice/deice systems, prior to next flight in icing condition or within the next 100 hours time-in-service, whichever occurs first, after the effective date of this AD, inspect the anti-ice/deice systems, and replace or repair deficient system as necessary, in accordance with MHI Service Bulletin No.212 dated November 28,1990.

3. Remarks

3.1 Effective Date : March 3, 1991.

3.2 Mitsubishi Service Bulletin No.212 dated November 28,1990 pertains to this subject.