

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1820/91

30.5.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospatiale. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä Aerospatiale AS332-helikoptereita, joihin on asennettu lujitemuoviset pyrstöroottorin lavat osanumero 332A12-0010-03, -07, -09, -11, 332A12-0030-07, -12, 332A12-0035-01, -02 tai -05, ja joita ei ole korjattu AMS 07-41547:n mukaisesti.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 87-112-031(B)R3.

Voimaantulo: 1.7.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Ennen 30.8.1987 asennetut lavat.

- 1:a** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu M 1521/88:n mukaisesti, pyrstöroottorin lavan molempien kiinnitysholkkien asennus Aerospatiale AS332 Service Bulletinin nro. 05-15 rev. 3 ohjeiden §1C(3) mukaisesti ja analysoi tulokset saman bulletinin ohjeen §1C(4)b mukaisesti.
- 2:a** Toista kohdan **A.1.** toimenpiteet tämän jälkeen 600 lentotunnin välein.

B. 30.8.1987 tai sen jälkeen asennetut lavat.

- 1:a** Tarkasta 600 lentotunnin välein pyrstöroottorin lavan molempien kiinnitysholkkien asennus Aerospatiale AS332 Service Bulletinin nro. 05-15 rev. 3 ohjeiden §1C(3) mukaisesti ja analysoi tulokset saman bulletinin ohjeen §1C(4)b mukaisesti.

Apulaisjohtaja Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1521/88.