

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1871/91

18.10.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

EROS. Happinaamarin tarkastus.

Koskee: Seuraavia EROS-merkisiä happinaamareita.

MF10-(02)-(01)	MF10-(02)-(02)	MF10-(02)-(03)	MF10-(02)-(04)
MF10-(02)-(05)	MF10-(03)-(01)	MF10-(03)-(02)	MF10-(03)-(03)
MF10-(03)-(04)	MF10-(03)-(05)	MF10-(04)-(01)	MF10-(05)-(01)
MF10-(05)-(04)	MF10-(08)-(01)	MF10-(30)-(01)	MF10-(30)-(02)
MF10-(30)-(03)	MF10-(50)-(01)		

Viite: Consigne de Navigabilité CN 91-175R1.

Voimaantulo: 1.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 400 lentotunnin kuluessa happinaamarin ikkunan naamarin runkoon kiinnittävän muovitapin kunto EROS Service Bulletinin nro. MF 10-35-43 (rev 1) ohjeiden mukaisesti. Jos tappi on murtunut niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda happinaamarit 1.12.1992 mennessä sellaisiin, joihin on tehty EROS Service Bulletinin MF 10-35-46 (muutos 45416) tai MF 10-35-44 (muutos 45415) mukainen muutostyö.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen