

LUFTFARTSVERKET

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

BOX 50
FIN - 01531 VANDA, FINLAND
Telefon/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LUFTFARTSINSPEKTIONEN
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 1891/91**

22.11.1991

Åtgärd enligt luftvärdighetsdirektiv utgör förutsättning för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Åtgärd enligt direktivet får vidtagas och kvitteras, ifall ej annat nämns, av den, som enligt luftfartsbestämmelse AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-3, OPS M2-10, JAR-OPS 1 eller JAR-OPS 3 äger behörighet att utföra periodiskt underhåll på ifrågavarande luftfartyg eller materiel. Genomförd åtgärd skall införas i luftfartygets tekniska journal eller segelflyg planets resedagbok. Luftvärdighetsdirektivet har utfärdats på basen av luftfartslagen (281/95) 17§.

Rotax. Männäntapin laakereiden vaihto.

Koskee: Niitä lentomoottoreita Rotax 501 ja 505, joiden sarjanumero on korkeintaan 3,332.827. Näitä on asennettu ainakin moottoripurjelentokoneeseen PIK-20E ja eräisiin ultrakevyisiin lentokoneisiin.

Viite: Lufttüchtigkeitsanweisung BZL 64.

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda männäntapin laakerit uusiin, joiden osanumero on 832320, 100 lentotunnin kuluessa Rotax Service Bulletinin nro. 505-05 ohjeiden mukaisesti. Jos moottorin suurinta sallittua käyntilämpötilaa on ylitetty, on laakerit vaihdettava uusiin jo kolmen lentotunnin kuluessa.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio