

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2030/93

25.2.1993

Lentokelpoisuussääntöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Sääntöjen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei sääntöissä toisin mainita, se jolla ilmailusääntöjen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuussääntö on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Pelastusvintturin vaijerin kiinnitys.

Koskee: Niitä Agusta/Bell 412-helikoptereita, joihin on asennettu pelastusvintturi p/n 412-9000-03 tai 412-9010-03.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico 412-45.

Voimaantulo: 1.4.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa vintturin käyttöä nostovaijerin kiinnitys vintturirummun laippaan Agusta Bollettino Tecnicon 412-45 ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnitys on viallinen, niin tarkasta vaijeri ja vaihda se tarpeen mukaan uuteen, sekä korjaa vaijerin kiinnitystä.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen