

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2079/93

16.8.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Öljyputken tarkastus.

Koskee: Niitä Teledyne Continental Motorsin (TCM) uudelleen rakentamia ja peruskorjaamia O-470-, IO-470-, IO-520-, TSIO-520- ja IO-550-moottoreita, joiden sarjanumero on lueteltu TCM Service Bulletinissa (SB) nro. M91-10 Revision 1.

Viite: FAA AD 93-08-17.

Voimaantulo: 15.9.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa TCM SB nro. M91-10 Revision 1ohjeiden mukaisesti, onko moottorin öljysäiliössä väärän tyyppinen öljyn imuputki.
- B.** Jos öljysäiliössä on väärän tyyppinen putki, niin vaihda putki ja säiliö oikean tyyppiseen ennen lentotoiminnan jatkamista.