

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2128/94

2.2.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allison. Voimansiirtoakselin kiinnityspulttien vaihto.

Koskee: Kaikkia Soloy Conversion, Ltd:n lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) SE2352NM mukaisesti muutettuja Allison 250-C20S-potkuriturbiinimoottoreita. Niitä on asennettu ainakin Cessna 206- ja Cessna 207-lentokoneisiin.

Viite: FAA AD 93-25-05.

Voimaantulo: 1.3.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta viimeistään 1.6.1994 moottorin pääakseli ja vaihda akselin kiinnityspultit, aluslevyt ja mutterit uusiin Soloy Corporation Service Bulletinin nro. 04-780 ohjeiden mukaisesti. Jos akselin pultinreiät ovat venyneet, on myös akseli vaihdettava uuteen.

Toimenpiteet saa tehdä vain sellainen Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata Allison 250-C20-moottoreita.