

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2160/94

10.5.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Valentin. Laskusiivekevivun tarkastus ja vaihto.

Koskee: Kaikkia Taifun 17E- ja 17EII-purjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 94-114

Voimaantulo: 1.6.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen 25 lentotunnin välein laskusiivekevipu Ingenieurbüro Schmiderer Technische Mitteilung nro. TM 28-818 ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota hitsisaumoihin. Jos murtumia löytyy, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda laskusiivekevipu korjattuun malliin viimeistään 31.8.1994 TM 28-818:n ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan **A** tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Huom. Ohjeen TM 28-818 voi tilata osoitteesta Ingenieurbüro Schmiderer, Jahnstrasse 17, D-72516 SCHEER, Saksan Liittotasavalta.