

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2302/95

30.10.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Grob. Moottoripukin tarkastus.

Koskee: Kaikkia Grob G109B-moottoripurjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 95-362

Voimaantulo: 1.12.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta viimeistään 31.1.1996 Grob Technische Mitteilungin TM 817-45 ohjeiden mukaisesti, onko lämminilmaletkun metallispiraali aiheuttanut hankaumajälkiä moottoripukkiin. Lievät hankaumat voi korjata TM kohdan 3.a ohjeiden mukaisesti. Jos moottoripukissa on voimakasta hankaumaa, on se ennen lentotoiminnan jatkamista lähetettävä valmistajatehtaalle korjattavaksi.