

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2420/97

14.1.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

The New Piper Aircraft. Laskutelineen valitsinvaijerin kiinnitys.

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

Sarjanumerot

PA-31 ja PA-31-325 31-7300950:stä 31-7612017:ään

PA-31-350 31-7305048, 31-7305049 ja 31-7305052:sta 31-
7652032:een

PA-31P 31P-7300128:sta 31P-7630005:een

PA-31T 31T-7400002:sta 31T-7620013:een

Viite: FAA AD 96-24-13

Voimaantulo: 15.2.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko koneeseen tehty Piper Service Bulletinin nro. 488 mukainen muutos. Ellei sitä ole tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos se on tehty, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Muuta laskutelineen valitsinvaijerin etukiinnitystä varustamalla kiinnitystappi varmistuslangalla Piper Service Bulletinin nro. 488 ohjeiden mukaisesti.