

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2581/98

27.8.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Mitsubishi. Autopilotin muutos II.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Mitsubishi MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26/-30/-35/-36.

Viite: Japan Civil Aviation Bureau AD nro. TCD-3740A-98.

Voimaantulo: 1.10.1998.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on 008 - 347 lukuun ottamatta s/n 313 ja 321 (MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26) tai 501 - 696 lukuun ottamatta s/n 652 ja 661 (MU2B-30/-35/-36), niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tee autopilottiin 100 lentotunnin kuluessa laskettuna 1.12.1992:sta (M1996/92:n voimaantulopäivä), kuitenkin 1.6.1993 mennessä MHI MU-2 Service Bulletinin nro. 216 mukainen muutostyö korkeusperäsimen trimmin nokka-alas-liikeradan pienentämiseksi.
- C.** Korjaa korkeusperäsimen trimmin osoitinta 100 lentotunnin kuluessa laskettuna 1.10.1998:sta MHI MU-2 Service Bulletinin nro. 228 ohjeiden mukaisesti.

Kohdan **B** ja **C** mukaisen työn saa tehdä vain lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio kelpuutustensa mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1996/92.