

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2593/98

24.9.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Hoffmann Propeller. Pulttien vaihto.

Koskee: Kaikkia lentopotkureita Hoffmann HO 27() ja HO 4/27().

Viite: LBA LTA 1998-322.

Voimaantulo: 15.10.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet Hoffmann Propeller Service Bulletinin 61-11-03 E10 Revision A ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.

- Tarkasta potkurin kiinnityspulttien osanumero. Jos se on FP20-147, ja pulteissa on merkintä () () V, niin palauta ne Hoffmann Propeller GmbH:lle. Asenna tilalle valmistajan toimittamat samannumeroiset pultit, joissa on merkintä () () V.
- Tarkasta, onko potkurissa tai potkurilaipassa syöpymää tai muita vaurioita. Jos on, niin lähetä potkuri valmistajalle tarkastusta varten.
- Tarkasta potkurin kiinnityspulttien kiristysmomentti.