

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2681/99

30.7.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

DG-Flugzeugbau. Voimalaiteasennus.

Koskee: Kaikkia SOLO-moottorein varustettuja DG-800B-moottoripurjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 1999-269.

Voimaantulo: 1.9.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee alla olevat DG Flugzeugbau GmbH Technische Mitteilungin nro. 873/13 mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina: kohta 1,3 ja 5 ennen seuraavaa lentoa; kohta 2 ja 4 seuraavassa 25 tunnin huollossa ja kohta 6 viimeistään 31.12.1999.

1. Korjaa polttoaineputkien asennusta polttoainesuodattimen lähellä.
2. Vaihda polttoainesuodatin uuteen, 90⁰:n kulmakappaleella varustettuun.
3. Tarkista tehonsäätövaijerin ja kaasuttimen välinen kiinnitysruuvi.
4. Asenna moottoriin uuden malliset sytytystulpat.
5. Tarkista moottorin nostojärjestelmään kuuluvan joustinsylinterin männän tangon ja tangon pään välinen kiinnitys.
6. Vaihda huoltokäsikirjaan uusia, kesäkuussa 1999 päivättyjä sivuja.