

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2740/00

27.3.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Potkurin vaihteiston tarkastus ja vaihto.

Koskee: Kaikkia moottoreita Rotax 912A, 912F ja 914F.

Viite: Austro Control ACL 101.

Voimaantulo: 15.4.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin ja siihen varaosana asennetun potkurin vaihteiston sarjanumero. Jos se on lueteltu alla mainitussa taulukossa, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Moottorin tyyppi	Sarjanumerot
912A	4410.330 – 4410.366
912F	4412.781 – 4412.791
914F	4420.128 – 4420.156
Varaosana asennettu vaihteisto	15081, 15139, 15341, 15559 - 15562

- B.** Tarkasta potkurin vaihteisto 10 lentotunnin kuluessa ja vaihda se tarvittaessa uuteen Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-027R1 tai SB-914-010R1 kohdan 3 ohjeiden mukaisesti.