

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2760/00

26.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailula n (281/95) 17§:n perusteella.

Diamond. Siipien pääpulttien varmistus

Koskee: Moottoripurjelentokoneita HK36 (kaikki), HK36 R (kaikki), HK36TS (s/n 36.415 ja 36.416) ja HK36TTS (s/n 36.393).

Viite: Austro Control ACL100

Voimaantulo: 15.6.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta siipien pääpultit ennen seuraavaa lentoa Diamond Aircraft Industries G.m.bH (DAI) Technische Mitteilugin nro. 67 (TM) toimenpidekohdan 1. ohjeiden mukaisesti. Jos vaurioita ilmenee, niin korjaa vaurioitunut osa tai vaihda uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B.** Vaihda pääpulttien fokkerneulat uusiin varmistuksiin, DAI:n osanumero 12.9780, seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.5.2000 TM:n toimenpidekohdan 2. ohjeiden mukaisesti.