

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2778/00

11.7.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Sikorsky. Pyrstöroottorivaihteiston muotolevy

Koskee: Kaikkia Sikorsky Aircraft Corporationin helikoptereita S-76A/B/C.

Viite: FAA AD99-19-30.

Voimaantulo: 10.8.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta pyrstöroottorin vaihteiston etummaisen muotolevyn kiinnitys 50 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu, Sikorsky Aircraft Corporation Alert Service Bulletinin 76-55-16 kohdan Accomplishment Instructions (ASB) osan A ohjeiden mukaisesti.
- B.** Toista tämän määräyksen kohdan **A** mukainen tarkastus 1500 lentotunnin välein.
Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.
- C.** Jos kiinnitys ei tämän määräyksen kohdan **A** tai **B** mukaisessa tarkastuksessa täytä bulletinin vaatimuksia, niin korjaa kiinnityskappale tai vaihda uuteen ennen seuraavaa lentoa ASB:n osan B ohjeiden mukaisesti.