

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2811/00
muutos 1
21.12.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Potkurinsäätövaijerin suojaus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita SOCATA TBM 700.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2000-430.

Voimaantulo: 15.1.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, kuitenkin viimeistään 15.2.2001, onko lentokoneeseen valmistajatehtaalla tehty muutos MOD 70-121-76 (Jacottet-potkurinsäätimen lämpösuojaus). Ellei muutosta ole tehty, niin tee kohdan **B** mukainen toimenpide. Jos muutos on tehty tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Asenna potkurinsäätövaijerin ympärille lämpöeriste ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen SOCATA TBM 700 Service Bulletinin nro. 70-084-76 ohjeiden mukaisesti

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2811/00.