

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2819/01

4.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta. Vintturivaijerin leikkuri

Koskee: Kaikkia pelastusvintturein varustettuja Agusta Bell AB412-helikoptereita.

Viite: Prescrizione di aeronavigabilita RAI 2001-001

Voimaantulo: 15.1.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Irrota ennen seuraavaa lentoa pelastusvintturin vaijerin leikkurin patruuna helikopterista.
- B.** Tarkasta ja korjaa pelastusvintturin vaijerin leikkurin sähköjohdot viimeistään 15.4.2001 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-83 rev. A ohjeiden mukaisesti, ellei toimenpiteitä jo ole tehty BT 412-83:n mukaisesti. Sen jälkeen patruunan voi asentaa paikoilleen.