

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2826/01**

15.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

EADS SOCATA. Etuistuinten lukitus**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB9, TB10, TB200, TB20 ja TB21.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2001-005**Voimaantulo:** 15.2.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen valmistajatehtaalla tehty muutos 165. Ellei muutosta ole tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos muutos on tehty, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta seuraavassa huollossa etuistuinten osanumero. Jos se on TB10 74106XXX, TB10 74203XXX tai TB10 74936XXX, niin tee istuimiin muutos 165 SOCATA TB Service Bulletinin No. BS10-115-25 ohjeiden mukaisesti.