

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2828/01**

26.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robin Aviation. Korkeusperäsinvaijerin kiinnityspultti.

Koskee: Lentokoneita Robin Aviation DR400 (lukuun ottamatta S/N 1135, 1864 1865 ja 1871), DR300, DR200, DR250, DR253, DR220, DR221, DR100A, DR105A, DR1050 ja DR1051.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2000-173R1.

Voimaantulo: 1.3.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta korkeusperäsimen ohjainvaijerin kiinnityspultti 50 lentotunnin kuluessa Robin Aviation Service Bulletinin nro. 156R1 ohjeiden mukaisesti, ja vaihda se tarvittaessa Robin Aviationin osaan numero 34.26.20.015.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2752/00.