

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2884/01**

15.8.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

EDAS Socata. Siipien kiinnityspultit.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB9, TB10, TB200, TB20 ja TB21.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-306.**Voimaantulo:** 15.9.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:****A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa seuraavat seikat:

1. Onko lentokoneen sarjanumero 2040, 2043, 2044, 2049 – 2053, 2056, 2057, 2064 tai 2069 – 2071?
2. Onko koneeseen asennettu SOCATA:n 15.2.2001 ja 25.7.2001 välisenä aikana toimittamia siiven etummaisista kiinnityspultteja?

Jos jompi kumpi ehdoista toteutuu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Vaihda siipien etummaisista kiinnityspultit uusiin seuraavassa 100 tunnin huollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2001 SOCATA TB Service Bulletinin nro. BS 10-123-57 ohjeiden mukaisesti.