

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2885/01**

15.8.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Rockwell Collins. Transponderin ohjauspaneeli.**

**Koskee:** Rockwell Collins CTL-92-transponderin ohjauspaneeleja osanumeroltaan 622-6523-204, 622-6523-205, 622-6523-206, 622-6523-207 ja 622-6523-208. Näitä paneeleja on asennettu ainakin lentokoneisiin Aerospatiale ATR42 ja ATR72, Saab 340B ja SF340A, Embraer EMB-120, deHavilland DHC-8 ja Raytheon C90A, B200, 350 ja 1900D.

**Viite:** FAA AD2001-15-17

**Voimaantulo:** 15.9.2001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Korjaa CTL-92-transponderin ohjauspaneelia 10 lentotunnin kuluessa Rockwell Collins Service Bulletinin 33 (CTL-92-34-33) ohjeiden mukaisesti.
- B. Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneisiin ei saa asentaa tässä määräyksessä mainittuja transponderin ohjauspaneeleja, ellei niihin ole tehty kohdan A mukaisia toimenpiteitä.