

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2972/02**

17.6.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Kilpien asennus oviin.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita Raytheon (entinen Beech) 58P, 60, A60, B60 ja 65-88.**Viite:** FAA AD2002-10-13.**Voimaantulo:** 8.7.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan **B** mukainen toimenpide. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
58P	TJ-3:sta TJ-497:ään
60	P-4:stä P-122:een ja P-124:stä P-126:een
A60	P-123 ja P-127:stä P-246:een
B60	P-247:stä P-596:een
65-88	LP-1:stä LP-26:een, LP-28 ja LP-30:stä LP-47:ään

- B.** Kiinnitä oviin 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 8.7.2003 Raytheon Aircraft Mandatory Service Bulletinin SB11-3404 mukaiset ovien avaamista koskevat kilvet.