

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2987/02**

28.8.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter Deutschland. Vääntösauvojen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC135.**Viite:** LBA LTA 2001-107/2**Voimaantulo:** 15.9.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Irrota ja tarkasta pääroottorin vaihteiston vääntösauvat, sekä vaihda niiden paikkaa keskenään sekä merkitse Eurocopter EC135 Alert Service Bulletinin EC135-63A-002 Revision 2 ohjeiden mukaisesti bulletinissa mainittuina ajankohtina.
- B.** Poista vääntösauvat osanumeroltaan L633M1001 103 ja L633M1001 105 käytöstä viimeistään 31.12.2004. Sen jälkeen saa käyttää vain vääntösauvoja, joiden osanumero on L633M1001 104.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2847/01.