

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3009/02

1.11.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Honeywell. Turbiinin staattorin vaihto.

Koskee: Kaikkia turbiinimoottoreita Honeywell International (entinen AlliedSignal Inc., Garrett Engine Division, Garrett Turbine Engine Company ja AiResearch Manufacturing Company of Arizona) TPE331-1, -2, -2UA, -3U, -3UW, -5, -5A, -5AB, -5B, -6 ja -6A sekä TSE331-3U.

Viite: FAA AD 2002-21-15.

Voimaantulo: 1.12.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Vaihda toisen vyöhykkeen turbiinin staattori osanumeroltaan 894528-1, -2, -3, -5, -6, -10 ja -11 uuteen tai korjattuun staattoriin, kun toisen vyöhykkeen turbiinin staattori seuraavan kerran irrotetaan moottorista tai kun turbiini seuraavan kerran huolletaan, mutta kuitenkin viimeistään 3100 lentotunnin kuluessa turbiinin viimeisestä huollosta Honeywell International Inc. Alert Service Bulletinin TPE331-A72-2082 ohjeiden mukaisesti. Staattorin korjauksesta on ohjeet Honeywell International Inc. Service Bulletinissa TPE331-72-2085RWK.
- B.** Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen moottoriin ei saa asentaa toisen vyöhykkeen turbiinin staattoria, jonka osanumero on 894528-1, -2, -3, -5, -6, -10 tai -11.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.