

17.9.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Agusta. Pyrstöroottorin akselin välilevyt

Koskee: Kaikkia AB206A/B-sarjan helikoptereita.

Viite: Prescrizionen di aeronavigabilita I-2007-324 ja EASA Safety Information Notice nro 2007-24

Voimaantulo: 17.9.2007

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee italialaisen lentokelpoisuusmääräyksen I-2007-324 mukaiset toimenpiteet 25 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 17.10.2007. Kun toimenpiteet on tehty, kuittaa ne käyttäen viitteenä tätä alkuperäistä määräystä.

Määräyksen vaatimat toimenpiteet ovat seuraavat:

Tarkista helikopteriin asennetut ja varastossa olevat pyrstöroottorin akselin välilevykokoonpanot, osanumero 32721-1 Agusta Bollettino Tecnico 206-243 tai myöhemmän hyväksytyn revision ohjeiden mukaisesti.