

19.6.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502440

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

EUROCOPTER Deutschland. Laakereiden tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita EC135 ja EC635

Viite: LBA D-2008-178

Voimaantulo: 6.7.2008

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tee saksalaisen lentokelpoisuusmääräyksen D-2008-178 mukaiset toimenpiteet 50 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 11.7.2008. Tarkastus tulee toistaa määräaikaistarkastuksissa tai 12 kuukauden välein, kumpi tulee ensin. Kun toimenpiteet on tehty, kuittaa ne käyttäen viitteenä tätä alkuperäistä määräystä.

Määräyksen vaatimat toimenpiteet ovat seuraavat:

Toimi EUROCOPTER Alert Service Bulletin EC135-67A-019 päivätty 28.4.2008 mukaisesti.

- A. Tarkasta, että kyseiset laakerit on kiinnitetty oikein.
- B. Jos tarkastuksessa löytyy väärin kiinnitettyjä laakereita, kiinnitä laakerit uudelleen tai vaihda kyseiset ohjausvivut.
- C. Ilmoita EUROCOPTER Customer Service:lle, jos löydät tarkastuksessa väärin kiinnitetyn laakerin.

EUROCOPTER Alert Service Bulletin EC135-67A-019 tilataan tarvittaessa osoitteesta:

Eurocopter Deutschland GmbH
P.O.Box 80 11 40
81663 München
GERMANY
puh +49 151 14 22 89 76