

13.4.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Aerospool. Potkurinsäätimen korjaus.

Koskee: Woodcomp SR2000-potkurein varustettuja WT9 Dynamic-ultrakevyitä lentokoneita, joiden sarjanumero on korkeintaan 160/2006.

Viite: Deutscher Aero Club e.V. Lufttüchtigkeitsanweisung LSG 07-003.

Voimaantulo: 1.5.2007

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Korjaa potkurinsäädintä ennen seuraavaa lentoa Aerospool Mandatory Service Bulletinin ZBWT9 03A/2007 ohjeiden mukaisesti.