

5.11.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) LTA 2003-238/2****Grob. Muutos kuomun laukaisujärjestelmään.**

**Koskee:** Seuraavia Grob Astir CS- ja Speed Astir II-purjelentokoneita:

| Purjelentokonetyyppi    | Sarjanumerot                  |
|-------------------------|-------------------------------|
| G 102 Club Astir II     | 5001 – 5061 (lisäkirjain ”C”) |
| G 102 Standard Astir II | 5001 – 5061 (lisäkirjain ”S”) |
| G 104 Speed Astir II    | 4001 – 4027                   |
| G 104 Speed Astir IIb   | 4028 - 4107                   |

**Voimaantulo:** 19.11.2003

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

A. Tee seuraavat muutokset kuomun laukaisujärjestelmään viimeistään 31.12.2003 Grob Service Bulletinin nro. MSB306-37/2 tai 320-08/2 ohjeiden mukaisesti.

1. Vaihda ohjaamon oikealla puolella oleva kilpi ”Canopy jettison and Exit” uuteen.
2. Poista kuomun laukaisuvipu kaapeleineen.
3. Tee muutokset lento- ja huoltokäsikirjaan.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: [www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm](http://www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm) tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.

LTA2003-238/2 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen LTA2003-238 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M 3072/03.