

3.6.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2003-322R1

Eurocopter. Ohjainjärjestelmän rajoitinruuvit.

Koskee: Ala olevan taulukon mukaisia helikoptereita niiden muutostason mukaisesti:

Helikopterityyppi	Ehto
AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D AS355E/F/F1/F2/N EC130B4	Muutostyötä MOD 073206 tai MOD 073102 ei ole tehty.
AS365N/N1/N2/N3 SA366G1 EC155B/B1	Muutostyötä MOD 0767B58 ei ole tehty
EC120B	Toimitettu tehtaalta ennen 30.6.2003

Voimaantulo: 5.6.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- Tarkasta roottorin ohjainjärjestelmän rajoitinruuvit ja tarvittaessa säädä niitä 100 lentotunnin kuluessa alla olevassa kohdassa **D** mainitun Service Bulletinin kohdan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti.
- Varmista rajoitinruuvit 500 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 5.6.2005 alla olevassa kohdassa **D** mainitun Service Bulletinin kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- Service Bulletinit:

Eurocopter Alert Service Bulletin	AS 350 nro. 67.00.25R1 AS 355 nro. 67.0025R1 EC 130 nro. 67A004R1 AS 365N nro. 67.00.09R1 SA 366 nro. 67.04R1 EC 155 nro. 67A003R1 EC 120 nro. 67A010R2
-----------------------------------	---

Lentokelpoisuusmääräys F-2003-322R1 kumoaa lentokelpoisuusmääräyksen F-2003-322 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3078/03.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.