

5.10.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2005-375**Schempp-Hirth. Ohjainjärjestelmän automaattikytkimet**

Koskee: Purjelentokoneita Ventus-c (runko b), Ventus-cT ja Ventus-cM.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ohjainjärjestelmän automaattikytkimet ennen seuraavaa lentoa Schempp-Hirth Technical Noten 349-30/825-35 (TN) kohdan Action 1 ohjeiden mukaisesti. Jos havaitset vikoja, ota yhteys valmistajaan korjausohjeita varten.
- B.** Tee seuraavassa vuosihuollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2006 kohdan **A** mukaisesti tarkastettuihin kytkimiin TN:n kohdan Action 2 mukainen muutos.
Toimenpiteen saa tehdä vain hyväksytty huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.