

20.2.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0044

Thielert Aircraft Engines. Huoltokäsikirjan päivitys

Koskee: Kaikkia TAE125-01-lentomoottoreita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Päivitä Thielert TAE125-01 Operation & Maintenance Manual nro OM 02-01 viimeistään 28.2.2006 vaihtamalla ”Airworthiness Limitations Section” (Chapter 5-osan Revision 0, 1 tai 2 Revisio 3 Issue 3:een ja tee sen vaatimat huoltotoimenpiteet.
- B.** Polttoainepumpun tarkastus
1. Jos syöttöpumpun lentoaika päivämäärällä 28.2.2006 on vähemmän kuin 300 tuntia, tee pumpun ensimmäinen tarkastus Chapter 5, Revision 3 Issue 3:n mukaisesti.
 2. Jos syöttöpumppujen lentoaika päivämäärällä 28.2.2006 on 300 - 400 tuntia, tee pumpun ensimmäinen tarkastus viimeistään 15.3.2006.
 3. Jos syöttöpumppujen lentoaika päivämäärällä 28.2.2006 on yli 400 tuntia, tee pumpun ensimmäinen tarkastus viimeistään 3.3.2006.

EASA-2006-0044-lentokelpoisuusmääräys korvaa saksalaisen lentokelpoisuusmääräyksen D-2005-152. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5120/05.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.