

21.6.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0172

Enstrom Helicopter Corporation. Pyrstöroottorin lapahaarukat

Koskee: Niitä helikoptereita Enstrom F-28A ja 280, joihin on asennettu kapeat pyrstöroottorin taotut lapahaarukat osanumeroltaan 28-15012 tai 28-150024-11.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta ja korjaa pyrstöroottorin lapakokonaisuus viimeistään 3.7.2006 Enstrom Service Directive Bulletinin 0067 (SDB) ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen jokaisessa päivätarkastuksessa sekä jokaisessa 50 ja 100 tunnin huollossa SDB:n kohdan J ohjeiden mukaisesti.

Lisää tarkastukset helikopterin huolto-ohjelmaan.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.