
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0012

SOCATA. Halonisammuttimen vaihto

Koskee: Kaikkia lentokoneita SOCATA TBM700.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta viimeistään 12.5.2010 lentokoneeseen asennetun tulensammuttimen P/N ja s/n L'Hotellier Service Bulletinin 863520-26-001 (SB) ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos sammuttimen P/N ja sen s/n on lueteltu SB:ssä, niin vaihda se lentokelpoiseen sammuttimeen.
- C. Lentokoneeseen ei 12.2.2010 jälkeen saa asentaa SB:ssä lueteltuja sammuttimia, ellei niitä ole täytetty uudestaan vaatimukset täyttävällä Halon 1211:llä (BCF) ja merkitty uudestaan SB:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.