

14.12.2011

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Kanada) CF-2011-19R1**Bell Helicopter Textron Canada. Hydrauliservon tarkastus**

Koskee: Niitä Bell Helicopter Textron Canada (BHTC)-helikoptereita, joihin on asennettu hydrauliservo osanumeroltaan 206-076-062-103:

Bell 206L, 206L1 ja 206L3, kaikki sarjanumerot

Bell 206L4, sarjanumerot 52001 - 52430.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta hydrauliservo ja korjaa tarvittaessa ennen seuraavaa lentoa 19.12.2011 jälkeen BHTC Alert Service Bulletinin 206L-11-169 Revision B:n (22.8.2011) (ASB) Accomplishment Instructions mukaisesti.
- Lentokelpoisuusmääräyksen alkuperäisen laitoksen mukaan tehdyt tarkastukset ja korjaukset täyttävät tämän kohdan vaatimukset.
- B. Jos hydrauliservo on jo tarkastettu ja korjattu lentokelpoisuusmääräyksen alkuperäisen laitoksen mukaisesti tai jos se täyttää kohdan A vaatimukset, niin muuta sen valmistuskilpeä 110 lentotunnin kuluessa merkitsemällä osanumeron perään "V" ASB:n ohjeiden mukaisesti.
- C. Helikoptereihin Bell 206L, 206L1 ja 206L3 ja 206L4 ei 19.12.2011 jälkeen saa asentaa hydrauliservoa osanumeroltaan 206-076-062-103, ellei se täytä lentokelpoisuusmääräyksen CF-2011-19R1 vaatimuksia eikä osanumeron perässä ole "V"-merkintää.

Lentokelpoisuusmääräys CF-2011-19R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen CF-2011-19. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5468/11.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.