
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0019-E

BRP-Powertrain GmbH & Co. KG. Öljypumpun tarkastus

Koskee: Rotax 912 S2 ja 912 S3–moottoreita s/n 4,924.287 – 4,924.295, 4,924.300 – 4,924.304, 4,924.342 – 4,924.350 ja 4,924.352, sekä 4,924.353;

914 F2 –moottoreita s/n 4,421.079, 4,421.080 ja 4,421.081.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tehtävä, ellei ole tehty jo aiemmin:

- A. Tarkasta moottorin öljyjärjestelmä ja öljypumpun kiinnityspulttien kiristysmomentti BRP-Powertrain Alert Service Bulletin (ASB) ASB-912-060 tai ASB-914-043 Section 3 mukaisesti, kumpi moottorityyppiä koskee, 4 lentotunnin tai 30 päivän kuluessa 27.1.2012 lukien, kumpi tulee ensin.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa havaitaan poikkeamia, tee ennen seuraavaa lentoa kaikki soveltuvat (löydöksistä riippuen) jatkotarkastukset ja korjaavat toimenpiteet BRP-Powertrain Alert Service Bulletin ASB-912-060 tai ASB-914-043 Section 3 mukaisesti, kumpi moottorityyppiä koskee.
- C. Älä asenna 27.1.2012 jälkeen lentokoneeseen moottoria, jota lentokelpoisuusmääräys koskee, ellei sitä ole tarkastettu kohdan A mukaisesti ja riippuen tuloksista korjattu kohdan B mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.