
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0075R1**Cessna. Turboahtimen letkujen vaihto**

Koskee: Niitä lentokoneita Cessna 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, F182P ja F182Q, joihin on asennettu lisätyyppihyväksymistodistuksen 10013975 (entinen EASA.A.S.00774) mukainen moottori SMA SR305-230.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Vaihda ennen seuraavaa lentoa 2.5.2012:n jälkeen taulukon mukaiset turboahtimen letkut uusiin SMA Service Bulletinin SB-C182-71-007 (mikä tahansa revisio) ohjeiden mukaisesti.

OSAN NIMI	POISTETTAVA OSANUMERO
Turbocharger outlet hose	SP01170454-0
Intercooler inlet hose	SP01170455-0
Inletcooler outlet hose	SP01170456-0

- B. Älä asenna lentokoneeseen 2.5.2012 jälkeen taulukossa poistettavaksi määrättyjä osia.

SMA Service Bulletinin SB-C182-71-007 myöhemmin hyväksytyjen revisioiden käyttö lentokelpoisuusmääräyksen vaatimien toimenpiteiden täyttämiseksi on sallittu.

Lentokelpoisuusmääräys EASA AD 2012-0075R1 korvaa määräyksen EASA AD 2012-0075-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5494/12.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.