
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0113

Costruzioni Aeronautiche TECNAM. Päälaskutelineen mutterit

Koskee: Kaikkia lentokoneita P92-J, P92-JS ja P2002-JF.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Vaihda päälaskutelineen lehtijouset runkoon kiinnittävät lukkomutterit osanumeroltaan MS21042-5 ja MS21042L6 seuraavan 25 lentotunnin tai 30 päivän kuluessa laskettuna 11.7.2012:sta, kumpi tulee ensin, lentokelpoisiin osiin Costruzioni Aeronautiche TECNAM SB 066-CS Ed. 2nd Rev. 0 ohjeiden mukaisesti.
- B. Älä asenna päälaskutelineen lehtijousiin 11.7.2012 jälkeen lukkomuttereita, joiden osanumero on MS21042-5 tai MS21042L6.
- C. Jos päälaskutelineen lehtijousien lukkomutterit on vaihdettu ennen 11.7.2012 Costruzioni Aeronautiche TECNAM SB 066-CS Ed. 1st Rev. 0 tai Rev. 1 tai Rev. 2 ohjeiden mukaisesti, toimenpide täyttää kohdan A vaatimukset. 11.7.2012 lähtien on käytettävä ohjetta Costruzioni Aeronautiche TECNAM SB 066-CS Ed. 2nd Rev. 0.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.