
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0269

Diamond Aircraft Industries GmbH. Moottorin imuilmasuodatin

Koskee: Kaikkia lentokoneita DA 42 NG ja DA 42 M-NG.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Korjaa lentokoneen lentokäsikirjan DA 42 NG AFM Doc.7.01.15-E tai 7.01.16-E, kumpi lentokonetta koskee, normaali- ja epänormaali-toimintaohjeita viimeistään 1.2.2013 ja käytä lentokonetta niiden mukaisesti. Korjaus voidaan tehdä lentokäsikirjaan lisäämällä siihen tilapäinen revisio TR-MÄM 42-701 ja TR-OÄM-42-200/a tai näiden uudempi revisio. Tarkoituksena on opastaa lentäjää käyttämään moottorin varaimuilmaventtiiliä, jos moottorin imuilmasuodatin on jäänyt.

DAI SI 42NG-039 (14.11.2012) käsittelee tätä asiaa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.