

# TEKNILLINEN TIEDOITUS

## SUOMI

Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriö  
ILMAILUTOIMISTO

Aleksanterinkatu 10 - Helsinki  
Puhelin 61464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 56/54  
18.1.1954

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone- tai moottorikirjaan.toimenpiteen laadun mukaan.

56. M-määräys No. 56/54: Pakokaasun (Hiilimonoksiidin) tunkeutuminen ohjaamoon.

Koskee: Kaikkia Auster lentokoneita.

Viite: ARB Notice to Licensed Aircraft Engineers and to Owners of Civil Aircraft No. 40.

Suoritettava: Varoitus ohjaajille.

Toimenpide: Koska on todettu, että Auster-lentokoneiden, joihin on asennettu kamera, lisäpolttoainesäiliö rungon alle jne., ohjaamoon on tunkeutunut pakokaasua, varoitetaan ohjaajia tästä ja kehoitetaan heitä lisäämään tuuletusta heti, kun huomaavat vähänkin pakokaasuhajua.

Ennenkuin tämäntapaisia lisälaitteita otetaan käyttöön, on jokainen asennus kokeiltava eri olosuhteissa, jotta varmistauduttaisiin siitä, ettei koneen ohjaamoon tunkeudu vaarallista määrää pakokaasua.