

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO

Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61 464-Sähkeos. CIVILAIR

M 113/58
12.6.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 113/58: Vakaajan kiinnityksen etumaisen kiinnityspotken tarkastus.

Koskee: Kaikkia Auster tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Luftvärldighetsanvisningar 1/1958.

Suoritettava: a) Tarkastus ensitilassa.

b) Tämän jälkeen joka 250. lentotunti.

Toimenpiteen syy: Erästä vakaajaa purettaessa todettiin, että etumainen kiinnityspotki oli poikki pultinreiän kohdalta. Vakaajan piti paikoillaan ainoastaan varmuusputki, jonka on oltava asennettuna ilmailutoimiston M-määräyksen No. 55/54 (Modification No. 2555) mukaisesti.

Toimenpide: a) Irroita vakaaja ja tarkasta kiinnityskohdat erikokoisesti silmälläpitäen murtumia. Tarpeen vaatiessa korjaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

b) Tarkasta kiinnityskohdat joka 250. lentotunti heiluttamalla vakaajan kärjestä. Mikäli epänormaalia välystä esiintyy on vakaaja irroitettava perusteellista tarkastusta varten.

JKS/RR