

# TEKNILLINEN TIEDOITUS

## SUOMI

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö  
ILMAILUTOIMISTO  
Aleksanterinkatu 10 - Helsinki  
Puhelin 61 464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 121/58

1.8.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 121/58: Siivekkeiden laakerivarsien tukikorvakkeen tarkastus ja vaihto.

Koskee: Piper-tyypit J-3, L-4, PA-11, PA-15, PA-16 ja PA-17.

Viite: Piper Service Bulletin Nr. 165 ja Luftvärdighetsanvisningar 16/58.

Suoritettava: Viimeistään 1.10.1958.

Toimenpide: Koska on mahdollista, että osa em. tukikorvakkeista (osa no.10931-02), jotka tukevat laakerivarret siivekesolan muotopeltiin siiven puolella, on valmistettu alumiinista teräksen sijasta, on kaikki korvakkeet tarkastettava ja alumiiniset korvakkeet vaihdettava teräksestä tehtyihin. Jos alumiinisia korvakkeita löytyy, pyydetään tästä tekemään ilmoitus ilmailutoimistoon.

JKS/AP