

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 125/58
20.10.1958



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No.125/58: Marvel-Schebler kaasuttajat

Koskee: Kaikkia Marvel-Schebler MA4-5 ja MA4-5AA kaasuttajia, joiden sarjanumerot ovat 3 999 574 tai sen alle. Näitä kaasuttajia on käytetty muun muassa monissa Continental, Franklin ja Lycoming moottoreissa.

Viite: CAA Airworthiness Directive 58-15-2.

Suoritettava: Seuraavan moottorihuollon tai viimeistään peruskorjauksen yhteydessä.

Syy: Lukuisat raportit kaasuttajan uimurin ja sen vivun välisen juotoskiinnityksen pettämisestä.

Toimenpide:

1. Uimuriyksikkö (P/N 30-629) poistetaan.
2. Tilalle asennetaan uusi uimuriyksikkö (P/N A30-629), jossa uimurin ja vivun välistä juotosta on vahvistettu tukikorvakeella. Tämä muutos on suoritettu kaasuttajissa, joiden sarjanumerot on 3 999 575 tai suurempi.

Marvel-Schebler Products Division'in (Borg-Warner Corporation, Decatur, Illinois) Service Bulletini No.5-57, Continental Service Bulletini 57-3 ja Lycoming Service Bulletini No.237, käsittelevät tätä samaa asiaa.

JJ/RR