

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

Mappiin
ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 171/61-2
10.9.1963



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

171. M-määräys No. 171/61-2: Pakoventtiilin vaihtaminen.

Koskee: Kaikkia Continental E-165, E-185, E-225 ja O-470 moottorisarjoja, joita on mm. koneissa Beech 35, Cessna 180, 182 ja 310.

Viite: Luftvärldighetsanvisningar 124/63, 12.8.1963, FAA Airworthiness Directive 61-3-2, 63-15-1 ja Continental Service Bulletin M 60-1.

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa väli- tai peruskorjauksessa, siinä, joka on ensiksi.

Toimenpide: Pakoventtiilit CMC P/N 40651, 537844, 538997 ja 539449 varustettuina numeroa seuraavalla tarkistuskirjaimella tai ilman, on vaihdettava pakoventtiiliin P/N 626540. Toimenpide ei koske pakoventtiiliä CMC P/N 626540.

Pakoventtiilin P/N 626540 tunnusmerkkejä ovat:

- 1) Venttiililautasessa on tämä varaosanumero varustettuna sitä seuraavalla tarkistuskirjaimella tai ilman.
- 2) 1,5 mm korkuinen H-kirjain tai kolmiomerkki on leimattu venttiilinvarren molemmille puolille venttiilinjousen pidäkkeen uran ja venttiilin varren pään väliin.

Tämä M-määräys kumoo 11.4.1961 päivätyn M 171/61:n, joka on hävitettävä.

Helsingissä syyskuun 19 päivänä 1963.

V.t. ilmailun tarkastaja

C-E. Caläs

JK