

M 205/62  
16.8.1962

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 205/62: Rhönlerche II, siivekesaranoiden kiinnitys.

Koskee: Kaikkia Rhönlerche II purjelentokoneita.

Suoritettava: Ennen seuraavaa lentoa.


Toimenpiteen syy: Käyttökokemukset.

Toimenpiteet: Siiven verhouk avataan yläpinnalta kaikkien siivek~~en~~saranoi-  
den kohdalta ja saranat aluslevyineen irroitetaan. Saranoiden kiinnityspyl-  
kistä siiven apusalossa poistetaan sisäpuoliset sidelevyt ja niiden alla  
olevat tukipylkät puhdistetaan ja tarkastetaan. Pylkät, joissa todetaan  
halkeamia, korvataan uusilla mäntypylkillä, joiden minimileveydet on esi-  
tetty seuraavassa piirroksessa. Pylkkien päälle liimataan uudet sidelevyt  
2 mm:n koivuvanerista, pintasyyt salkoa vastaan kohtisuorassa suunnassa.  
Liimana käytetään koneiden valmistajan toimittamaa, koneessa käytettyä lii-  
maa tai muita fenoli- tai epoksiperustaisia liimoja.

Sidelevyn kasvaneen paksuuden takia on käytettävä uusia saranapultteja, joissa kierreosan pituus on riittävä. Pylkän sisään painettavilla kärjillä varustetut aluslevyt asennetaan siten, että kärjet tulevat pylkän ylä- ja alareunaan, joten aluslevyt, joissa kärjet ovat salon keskiviivala, on uusittava.

Muutostyöhön tarvittavat uudet osat ovat saatavissa k.o. konetyypin edustajalta.

AA /C-EC /XS



M 205 Lite 1